



Rapport for miljøtilsyn hos Circle K Danmark A/S - INGO, Hadsundvej 327, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.06.2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet var for virksomheden Anette Holm Graversen og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen.		
Telefon	5138 2529	CVR nr.	28142412
E-mail	AnetteHolm.Graversen@ingofuel.com	P. nr.	1021568216

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	28.01.1980

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-11-2023	Aftale	Efterkommet	<p>Virksomheden har fremsendt dokumentation for den eksterne kontrol af dampretursystem. Kontrollen er udført af Gilbarco Veeder-Root 10-02-2023. Ekstern kontrol skal gennemføres mindst hvert andet år, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 1175 af 22/9 2016 om dampretur.</p> <p>Inspektionsrapport viser, at gasvolumentilbageføringsgrad (GVTG) ligger udenfor det krævede tolerance-interval for stander 5/6.</p> <p>Måling for stander 5/6 viser GVTG på 78 % mod et krav der lyder på 87 % - 113 %.</p> <p>Virksomheden skal redegøre for, hvad der er gjort for at udbedre fejlen, herunder fremsende dokumentation for udbedringen, jf. § 12 i dampreturbekendtgørelsen.</p> <p>Frist for svar er 15. december 2023.</p>
16-11-2023	Aftale	Efterkommet	<p>Der er fremsendt oplysninger om beholdninger og afvigelser ved salg for Tank 2, Ingo 95 (tank nr. 4168), Tank 1, Ingo 95 Upgrade og Tank 3, Ingo Diesel) (tank nr.4169). Afvigelser er < 2 %.</p> <p>Tank 1, DK Ingo Upgrade 95: < 0,2 % difference. Både plus og minus variationer er registreret.</p> <p>Tank 2, DK Ingo 95: 0,7 - 1,1 % minus. Der er kun registreret minus variationer.</p> <p>Tank 3, DK Ingo Diesel: < 0,5 % difference. Kun plus variationer er registreret.</p> <p>Virksomheden bedes kommentere/forklare på, at Tank 2, DK Ingo 95 har fortløbende negative afvigelser på -0,7 til -1,1 % svarende til -1.700 til -2.500 liter. Evt. fremsende yderligere og tidligere data for at se, om afvigelsen er midlertidig.</p> <p>Kommentarerne bedes fremsendt senest 15. december 2023.</p>
16-11-2023	Aftale	Meddelt	<p>Olieudskillere</p> <p>Der er 3 olieudskillere på ejendommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fra vaskehallen. Det er oplyst, at der er alarm på udskilleren fra vaskehallen. - fra påfyldningsplads/salgspads. Det er oplyst, at der er etableret alarm på udskilleren fra påfyldningsplads/salgspads. - fra værksted/den gamle påfyldningsplads. Det er oplyst, at udskilleren har hørt til værkstedet. <p>Værkstedet har været lukket siden før 2016, og der er ingen planer om</p>

Dato	Type	Status	Kommentar
			<p>ibrugtagning af lokalerne. Der er ikke monteret alarm på udskilleren fra værkstedet.</p> <p>Udskilleren ved værkstedet skal enten dokumenteres afblændet, - eller fortsat tømmes og kontrolleres.</p> <p>Virksomheden skal senest 15. december 2023 fremsende dokumentation for, at olieudskilleren ved værkstedet er afblændet, - eller at den er tømt og kontrolleret.</p>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende oplysninger om antal bilvaske og vandforbrug for 2023. <u>Frist 15. september 2024.</u>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende oplysninger om samlet salg af benzin for 2023. <u>Frist 15. september 2024.</u>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende beholdningsregnskab med angivelse af evt. afvigelser for alle anvendte typer af brændstof for hele 2023. <u>Frist 15. september 2024.</u>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste kontrol af virksomhedens olieudskillere. <u>Frist 15. september 2024.</u>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende dokumentation for tømning og kontrol af olieudskiller ved det tidligere værksted – eller fremsende dokumentation for, at udskilleren er tømt og afblændet. <u>Frist 15. september 2024.</u>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende dokumentation for virksomhedens egenkontrol af dampretursystem. Egenkontrol skal udføres mindst 2 gange om året jf. §9 i Bekendtgørelse om benzinguinding (BEK nr. 1175 af 22/09/2016). <u>Frist 15. september 2024.</u>
04-06-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste eksterne kontrol af dampretursystem. Ekstern kontrol skal udføres mindst hvert andet år jf. § 10 i Bekendtgørelse om benzinguinding (BEK nr. 1175 af 22/09/2016). <u>Frist 15. september 2024.</u>

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Tankstationen er ubemandet og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salgs anlæg for benzin og diesel - automatisk bilvaskeanlæg <p>Tankstationen er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer ("dampreturbekendtgørelsen"). Kravene for eksisterende tankstationer fastsættes ud fra, om gennemstrømningsmængden af benzin er over eller under 3.000 m³ årligt.</p>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Vaskehallen kan benyttes i perioden kl. 6-23. Vaskemaskinen kan ikke køre, hvis portene står åbne. Der er ikke pusleplads i tilknytning til vaskehallen. Der er i 2024 optegnet hvide linjer på asfalten til markering af placeringen, for biler som afventer vask i vaskehallen.</p> <p>I 2004 er det anmeldt, at miljøinitiativer i henhold til benzinstationsbekendtgørelsen er gennemført.</p> <p>I 2006 er der oplysninger om etablering af en ny påfyldningsplads og 2 nye opdelte brændstoftanke på hver 50 m³ til erstatning af de 4 eksisterende tanke, som tømmes, renses og afblændes. Tankene og påfyldningsrørene er dobbeltvæggede. Tanke, rør og afløbssystemer udføres i henhold til benzinstationsbekendtgørelsen. Samtidig er der etableret en ny olieudskiller ved afløbet fra salgspladsen og den ny påfyldningsplads. Udskilleren er af typen NEUTRASub 3/650/1020, dvs. en tilløbskapacitet på 3 l/s, et sandfang på 650 liter og en opsamlingskapacitet til olie på 1.020 liter. Belægningen på den nye påfyldningsplads er udført i beton.</p> <p>I 2008 er vaskemaskinen udskiftet.</p> <p>Washtec har ansvaret for hele driften af vaskehallen - herunder åbning/afslåsning af vaskehallen (fjernovervågning) samt aflæsninger og opfyldning med vaskekemikalier.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	-			
	Miljøledelse			
	-			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		
3	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskeanlægget er i drift mellem kl. 06.00 og 23.00. Vask og tørring foregår altid med lukket port, da der er automatisk port lukke. Driften af vaskehallen vurderes at være i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 9. Kompressor står indendørs i teknik rum.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel af kunder der tanker brændstof - samt lastbiler med levering af brændstof. Til- og frakørsel af kunder til vaskehallen.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Påfyldningsplads og salgspads				Olieudskiller og sandfang
1	3	Gulv afløb/værksted				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Virksomheden skal senest 15. september 2024 fremsende opgørelse over vandforbrug og antal bilvaske i hele 2023. Spildevandet fra vaskehallen passerer et sandfang og en olieudskiller med en opsamlingskapacitet på 200 liter, inden det afledes til fælleskloak. Der foreligger ikke oplysninger om sandfangets størrelse eller udskillere ns tilløbskapacitet, type eller alder.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra salg- og ny påfyldningsplads passerer sandfang og olieudskiller. Der er tale om en NEUTRASub 3/650/1020, der er kombineret sandfang og olieudskiller. Det er oplyst, at der er etableret alarm på olieudskilleren ved påfyldningspladsen, - og den kontrolleres af (GVC) Gilbarco Veeder-Root, seneste kontrol gennemført 14-04-2023.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er beliggende i kloakområde nr. 3.1.09, der er fælleskloakeret. Området er planlagt separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en tilslutningstilladelse af 28. januar 1980 vedr. spildevand fra vaskehallen. Heri er fastsat følgende krav til spildevandet fra vaskehallen: - slamindhold < 0,5 ml/l - mineralolie < 20 mg/l - pH mellem 6,0 og 9,0 - temperatur < 35 ° C - olieudskiller skal være forsynet med akustisk alarm eller pejles regelmæssigt og mindst 1 gang månedligt. Udskilleren er forsynet med alarm. - olieudskiller tømmes efter behov, dog mindst 1 gange årligt - der skal føres journal over tømninger og evt. pejlinger
Spildevand, egenkontrol	Der er ikke krav om egenkontrol af spildevand i form af analyseprøver.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller uden alarm og flydelukke		200	
2	Påfyldningsplads og salgspads	Olieudskiller med alarm	3,0	1.020	
3	Gulv afløb/værksted	Olieudskiller uden alarm og flydelukke		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Der er 3 olieudskillere på ejendommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fra vaskehallen. Det er oplyst, at der er alarm på udskilleren fra vaskehallen. - fra påfyldningsplads/salgspads. Det er oplyst, at der er etableret alarm på udskilleren fra påfyldningsplads/salgspads. - fra værksted/den gamle påfyldningsplads. Det er oplyst, at udskilleren har hørt til værkstedet. Værkstedet har været lukket siden før 2016, og der er ingen planer om ibrugtagning af lokalerne.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	<p>Det er NORVA 24 der forestår tilsyn/tømning af olieudskillere og sandfang.</p> <p>Det er oplyst, at udskillerne ved påfyldning/salgspads og vaskehal tømmes 1 gang årligt. Sandfang tømmes efter behov =>ca. 3 gange årligt. Udskillere skal tilses mindst 1 gang årligt og tømmes efter behov.</p> <p>Udskilleren ved det lukkede værksted er ikke kontrolleret/tømt, da der ikke har været aktivitet på værkstedet siden før 2016 og der ikke er planer om aktivitet. Udskiller ved værksted skal tømmes og kontrolleres eller afblændes senest 15. september 2024.</p>
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	<p>Det er oplyst, at der er monteret alarm på udskillerne ved påfyldningspladsen og på udskilleren ved vaskehallen. Alarmer kontrolleres af Gilbarco Veeder-Root.</p>

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2006	Benzin og diesel i separate rum	50.000	Nedgravet	JA	Dobbeltvægget tank 2 rum - 15 m ³ + 35 m ³ Vakuumlækageovervågningssystem. Systemet består af en Wika trykmåler, jf. tankattest.
2		2006	Benzin	50.000	Nedgravet	JA	Dobbeltvægget tank 2 rum - 25 m ³ + 25 m ³ vakuumlækageovervågningssystem. Systemet består af en Wika trykmåler, jf. tankattest.

Tankoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der forefindes 2 stk. 50.000 liters nedgravede brændstoftanke. Begge tanke er dobbeltvæggede og begge er delt i 2 rum:</p> <p>Tank nr. 4168: 25 + 25 m³, CGH Nordic A/S, 2006, G-nr. 76-1530. Tank nr. 4169: 15 + 35 m³, CGH Nordic A/S, 2006, G-nr. 76-1530.</p> <p>Det er tidligere oplyst, at de to rum i tank nr. 4168 er forbundet ved at studser i det nederste skot er åbnet, så tanken er at betragte som én</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>tank pt. Tanken anvendes pt. til benzin, BF95 - og betegnes hos virksomheden som Tank 2.</p> <p>15 m³-rummet i tank nr. 4169 benyttes pt. til benzin, BF92. Tanken betegnes hos virksomheden som Tank 1.</p> <p>35 m³-rummet i tank nr. 4169 benyttes pt. til diesel. Tanken betegnes hos virksomheden som Tank 3.</p> <p>Det er tidligere oplyst, at påfyldningsrør til tankene er dobbeltvæggede.</p> <p>Af tankattesterne fremgår det, at tankene er forsynet med vakuum lækageovervågningssystem med trykmåler og alarm.</p> <p>Jf. olietankbekendtgørelsen skal automatiske overvågningsanlæg funktionsprøves mindst én gang årligt. Seneste funktionsprøvning af overvågningssystemet for tanke og rør er foretaget 14-04-2023, - dokumentation er fremsendt.</p>
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankattester for de 2 stk. 50 m ³ tanke (4168 og 4169) er fremsendt til Aalborg Kommune.
Olietanke, registrering i BBR	BBR er opdateret i forhold til etablering af de 2 tanke fra 2006 samt afblending af gamle tanke fra 1969.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Påfyldningspladsen blev besigtiget ved tilsynet. Pladsen er støbt, og der blev ikke konstateret synlige revner i betonbelægningen.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet. Der kunne konstateres enkelte mindre revner ved afløbet på pladsen. Det vurderes, at der kun er tale om mindre revner uden væsentlig betydning.
Olietanke på/over 6.000 l, tæthedsprøvning/inspektion	<p>Der er ikke krav i olietankbekendtgørelsen om inspektion eller tæthedsprøvning af dobbeltvæggede tanke med overvågningssystem.</p> <p>Væskeførende rør fra tank til udleveringsstander skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol. Automatisk lækagekontrol skal have alarm for lækage på røret. Jf. tankstationsbekendtgørelsen § 9, stk. 1.</p> <p>I forbindelse med ændringer i 2006 er det oplyst at tanke, rør og afløbssystemer vil opfylde tankstationsbekendtgørelsens § 7, § 9 og § 11.</p>
Olietanke på/over 6.000 l, beholdningsregnskab	Virksomheden skal fremsende oplysninger om beholdninger og afvigelser ved salg for tank nr. 4168 (Tank 2) og tank nr. 4169 (Tank 1 og Tank 3). Frist er 15. september 2024.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter		80	Liter	Plastdunk	10	Indendørs, bag opkant	2024
Benzin				Godkendt olietank			2024
Diesel				Godkendt olietank			2024
Autoshampoo		300	Liter	Plastdunk	15	Indendørs, bag opkant	2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomheden har oplyst, at der benyttes vaskeprodukter fra WashTec. En oversigt over produkterne samt datablade blev fremvist. Produkterne fra WashTec er svanemærkede.</p> <p>TØRREMIDDEL/SKYLLEVOKS: Drying TX 660</p> <p>SHAMPOO: Shampoo BX 540</p> <p>SKUMFORVASK: Alkaline Foam SX 480 InsecTecs Ultra</p> <p>LAKFORSEGLER: ShineTecs Ultra</p> <p>SKUMVOKS/SUPERVOKS: RainTecs Ultra</p> <p>FÆLGRENS: Wheel Tecs Ultra</p>
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares på spildbakker i aflåst teknik rum ved siden af vaskehallen. Der er gulv afløb i rummet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart	800	Liter	Container - lukket	800	Udendørs	Marius Pedersen A/S	I/S Nordværk Energianlæg, Aalborg.	
Plast til genanvendelse	800	Liter	Container - lukket	800	Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	NORVA 24	NORVA 24	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Slam fra tømning af sandfang og olieudskillere bortskaffes af NORVA24.
Affald, sortering	Der sorteres i 2 fraktioner: plast til genanvendelse, og restaffald til forbrænding.
Affald, bortskaffelse	Plast til genanvendelse og brændbart restaffald tømmes af Marius Pedersen A/S.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD-område) og indenfor kildepladszonen for drikkevand.
Generelle bemærkninger	Det er ved tilsynet oplyst, at en nabo har klaget til INGO over bygningernes udseende. Naboen mener, at bygningen trænger til vedligeholdelse.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i rammeområde 7.2.B2, som er udlagt til boligområde i kommuneplanen. Ejendommen ligger ikke i et område med lokalplan.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres journal over egenkontrol og ekstern kontrol med dampretur, beholdningsregnskab samt affaldsbortskaffelse. Journalen opbevares ikke på den ubemandede tankstation.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 i henhold til jordforureningsloven, jf. brev fra Region Nordjylland af den 10. oktober 2011.
Bæredygtighed	Der er udleveret inspirationsark vedrørende bæredygtighed. Der er kort omtalt de nye regler for husholdningslignende affald.