

**Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme**

<b>Identifikation</b>			
Navn og adresse:	Niels Grand Pedersen Resengårdsvej 3, 8380 Trige		
Ejer:	Niels Grand Pedersen	Tlf. nr.:	8698 9293
Adresse:	Hallingvej 4, 8370 Hadsten	Mob. nr.:	4016 9293
		E-mail:	kildelund@os.dk, niels@kildelund- agro.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	33069340	P-nr.:	1007839134
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendelsesdato:	14-11-2012
Bedriftstype:	HG1202: Husdyrbrug med §12 nr. 2) godkendelse		

<b>Tilsynet har omfattet følgende forhold:</b>			
1. Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
<b>Konklusion på tilsynet:</b>			
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Niels Grand Pedersen			
<b>Tilsynsdato:</b>	29/11-2017	<b>Tilsynsførende:</b>	Lisette Søgaard

## 2. Opbevaring af husdyrgødning

### Gylletank

Flydelag	Ok
Logbog	Ok

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1981	01-12-2008	150	537	Halm	
Gyllebeholder	02-06-1981	01-12-2008	200	820	Halm	
Gyllekanaler	01-06-1981		1	578		
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1981		1	118	Fast låg	2 stk.
Gyllebeholder	01-08-2013			3.000	Halm	Der er plantet af-skærmende be-plantning omkring gyllebeholderen.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv

Pumper og rør på gyllebeholdere

Alarm:

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

### Opbevaringskapacitet

Flydende gødning:	16,45 mdr.
Fast gødning:	mdr.

### Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

### Miljøriskovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup>.</p> <p>En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li><li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li><li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li></ul>
----------	---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dyreholdets størrelse</li> <li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li> </ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,14