

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Adelvej 6A, 6900 Skjern
CVR:	32080561
Type:	H16a21: H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring syd for jernbane (DGU nr. 94.2969) skal have etableret overdækning af borerør.
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 16-09-2019
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde samt i ny tilbygning med farestier.
Staldtype	Delvis spaltegulv Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholdere på adressen samt ved Stovstrupvej 1A skal have fast overdækning i form af teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok. Stovstrupvej 1A: Luger er repareret.</p>
Foder - vilkår	E-kontrol samt foderindhold skal dokumenteres (IE-husdyrbrug).
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	<p><u>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe

de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav
- Særlige krav ved ophør af IE-brug.

Oplyst af ejer ved tilsynet:

Der er udarbejdet miljøpolitik og miljøledelse på ejendommen.

- I 2021 har der været fokus på at sænke varmekonsum i smågrisehuler. Hulerne blev energirenoveret i 2020.


Der er udarbejdet plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Der anvendes fasefodring og laves e-kontroller.

Støvemissioner: Der anvendes vådfodring.

Årlig indberetning: Ejer kan ved årets udgang indsende IE-oplysninger for 2022 til kommunen på mail: IE-indberetning@RKSK.DK

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrube	Staldsystem	Reg. dato
2	Eksisterende gylte/d	Ja	635	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	01-03-2022
4	Eksisterende farestald	Ja	1.445	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	01-03-2022
5	Farestald 2013	Ja	277	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	01-03-2022
6	Løbe/drægtighesstald	Ja	1.187	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-03-2022
6	Løbe/drægtighesstald	Ja	426	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	01-03-2022
7	Drægtighesstald 2013	Ja	383	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-03-2022
7	Drægtighesstald 2013	Ja	538	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	01-03-2022
8	Klimastald (baby)	Ja	96	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	01-03-2022
9	Sygesti 2013	Ja	120	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse	01-03-2022
10	Ny farestald 2020	Ja	554	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	01-03-2022
11	Løbe/kontrolstald	Ja	166	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	01-03-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Ny tilbygning med farestier er etableret.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR.-register 28-02-2022:</u> 1935 søer, gylte og orner, 150 svin over 30 kg. og 1.000 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2020/2021: 1.996 årssøer.

	<p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2006	190	1		Afløb til gylle.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	20-09-2010	10	262	1.050	Teltdug
Gyllebeholder	01-01-1996	20-09-2010	10	500	2.000	Teltdug
Gyllekanaler	01-01-1900			0	224	
Gyllekanaler	01-01-1987			0	700	
Gyllekanaler	02-01-1996			0	100	
Fortank t. gyllebeh.	09-04-2018			33	99	Fast låg

Beholdere	
Fortank	Fortank på 99 m3. med fast låg.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af eksterne gyllebeholdere, bl.a. Stovstrupvej 1A.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Beholderkontrol foretages inden for den nærmeste fremtid. - Dykket indløb: Ok.

	- Beholderen har teltverdækning: Lukkede luger: Vurderes ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Beholderkontrol foretages inden for den nærmeste fremtid. - Dykket indløb: Ok. - Beholderen har teltverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ på Stovstrupvej 1A Beholderkontrol sidst udført i 2017. Beholderen har teltverdækning. Luger er repareret: - Luger er lukket.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgyllende fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Stovstrupvej 1A		3.000

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	1021138	Tank	51-5023	2002	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2042

Olie og kemikalier

Olietanke	4.000 liters olie-/dieseltank fra 2002 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 94.2203 og 94.2969): 54.840 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. - Zone rundt om borer: Ok. - Boring syd for jernbane (DGU nr. 94.2969) skal have etableret overdækning af borerør. o Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#

	<p><u>Ved sønderskovvej 23:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Omme Å: 37.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029.</p> <p><u>Stovstrupvej 1A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 103.1514): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved maskinhus har afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem faste ledninger til Kjelstrup Bæk.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på samleplads på Debelmosevej. Afhentningspladsen har afgrænsning og afløb til opsamlingsbeholder.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart samles sammen i container, resten bringes til genbrug.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-03-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.