



Rapport for miljøtilsyn hos KJ Biler v/Keld Jensen, Brådalvej 50, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.01.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98315327	CVR nr.	19855589
E-mail	kjbiler@mail.dk	P. nr.	1004018692

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Au2tal v. Bjarne Jensen har lejet sig ind v. KJ Biler. De er stort set fælles om faciliteterne og de to værkstedsrum. Det er ikke muligt fysisk at adskille de to virksomheder fra hinanden. KJ Biler har også et bilsalg, hvor bilerne opmagasineres andetsteds. Begge firmaer udfører autoreparation og servicering af biler. Der udføres ikke pladearbejde (med brug af vinkelsliber eller svejsning). Der repareres blot mindre skader. Der svejdes sjældent og blot ifm. med små opgaver, som at få løsnet en knækket bolt. Der er ingen bil- eller motorvask. Biler bliver vasket ved en nærliggende vaskehal.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	7.30 - 16.00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		
2	Pillefyr	Støv		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	6,5	2,0			0,40		
2		1,0					

Rumopvarmning:
Træpiller

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Der er en kompressor, placeret indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der anvendes en gulvvaskemaskine, hvor vaskevandet hældes i afløb der fører til en trekammertank. Dokumentation for tømning er fremvist. Virksomheden ligger i et ikke-kloakeret område.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen benzin-/olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer opbevares indendørs. Motoroliebeholdere samt tønder er placeret på spildbakker på tæt betonbelægning. Beholdere med kølervæske og sprinklervæske opbevares i et reolsystem, med spildbakker under.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	I/S Reno Nord	
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Indendørs		Au2parts	
Bremse- og koblingsvæske			Plastdunk		Indendørs, på spildbakke		Stena Recycling A/S	
Dæk			Ingen beholdere		Udendørs	Villadsens's Dækfabrik	Villadsens's Dækfabrik	
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	Jysk Skrot A/S	Jysk Skrot A/S	
Kølervæske			Tromle (Mokana)		Indendørs, på spildbakke		Avista Oil Danmark A/S	
Oliefiltre			Tromle (Mokana)		Indendørs		I/S Reno Nord	
Spildolie (motor, gear.)			Tromle		Indendørs, på spildbakke		Avista Oil Danmark A/S	

Spraydåser			Plastspand med låg		Indendørs, på spildbakke		Avista Oil Danmark A/S	
------------	--	--	--------------------	--	--------------------------	--	------------------------	--

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan rammeområde 7.9.N2 "Indkilde".
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Intet at bemærke.
Bæredygtighed*	Virksomheden har LED belysninger i værksteder og rum. Derudover har virksomheden et nyt træpillefyr, og bygningerne er hulrumsisoleret.