



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 28.10.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Baldershøj 32, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Martin Mehlsen

Fra virksomheden deltog: Amalie Buhl Jensen, Susanne Olsen og Søren Bach Hjørringgaard

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

E60 = Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier, og er derfor omfattet af brugerbetalingsskemaets § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2024 er timetaksten 468,96 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning.

Tilsynet har journal nr. 09.20.10-K08-1-22

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
56e	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

### Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S	Tobaksvejen 22	2860 Søborg

Betaleradresse	Ellis Danmark A/S CVRnr: 27339506
Tlf. / mobil / e-mail	2373 9485 / <a href="mailto:Amalie.Jensen@Elis.com">Amalie.Jensen@Elis.com</a>
Hjemmeside	<a href="https://www.berendsen.dk/">https://www.berendsen.dk/</a>
CVR- / P-nummer	27339506 / 1003149696
Etableringsdato	01.01.1989
Spildevandstilladelse	04.03.2019
Kort beskrivelse	Vask og tørring af måtter
Antal ansatte:	10
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	680
Driftstider (kl):	Hverdage: 06.30-15 Lørdage: - Søn- og helligdage: -



Kommune-/lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Grundvandsindvindingsområde	OSD
Bemærkning	

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	28-10-2023
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
<b>Vægtet score</b>	<b>2,00</b>

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sortering af affald - Indskærpelse	<p>Affaldssorteringen lever ikke op til kravene i Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald om sortering af affald, da det på tilsynet blev konstateret at pap-affald var blandet med brændbart affald.</p> <p>Det indskærpes hermed at affaldet sorteres og opbevares efter gældende regler.</p> <p>Fotodokumentation indsendes til Ishøj Kommune <b>senest den 1. november 2019</b>.</p>

**Bortskaffelse**

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Brændbart affald		Udendørs i egnet midicontainer	Marius Pedersen	
Pap		Udendørs i minicontainer	Marius Pedersen	
Plast		Udendørs i minicontainer	Marius Pedersen	
Kontorpaper		Udendørs i 660 l container	Marius Pedersen	



### Luftemissioner

Rumopvarmning
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er et samlet afkast for damp fra tørring af måtter. Filtre er placeret på tørremaskiner. Filtre tømmes/rences hver 2. time. Ingen bemærkninger på tilsyn.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Diverse sæber	Sæberne er placeret på spildbakke i aflåst bur. Ingen bemærkninger på tilsyn.
Midler til blødgøringsanlæg	Midlerne er placeret på spildbakke i hjørne af produktionshallen. Ingen bemærkninger på tilsyn.
Sprinklervæske	Ved tilsynet blev sprinklervæske opbevaret uden spildbakke. Der er efterfølgende fremsendt billede til dokumentation for at dette er blevet rettet, således at den fremover bliver opbevaret på spildbakke.

### Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Sandfanget tømmes minimum en gang årligt af Ballerup-Smørum Kloakservice og der bortskaffes til Marius Petersen. Kvittering fremvist på tilsyn. Ingen bemærkninger på tilsyn.

Tilsynskommentar:

Udført af: Martin Mehlsen  
Miljømedarbejder

telefon: 2343 4187  
e-mail: [janmc@ishoj.dk](mailto:janmc@ishoj.dk)