



Rapport for miljøtilsyn hos Carglass A/S, Stenbukken 9, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.01.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	70 89 50 10	CVR nr.	20718196
E-mail	christoffer.ro-skjaer@carglass.dk	P. nr.	1012295223

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Udskiftning og reparation af bilrunder, reparation af stenslag. Største del af opgaver bliver udført ude hos kunder.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	9	8.00-16.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ingen procesudsugning. Der findes kun komfortventilation.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener.
Støjkluder, indendørs	Der er en kompressor placeret indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen spildevand ud over sanitetsspildevand
Spildevand, afløbsforhold	Området er fællesprivat separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskilleranlæg på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke nogen olietanke.

Råvarer

Produkt	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
	Type	Volumen (l)		
Lim	Emballage, original		Indendørs	2021
Ruderens	Plastdunk		Indendørs	2021
Spraymidler	Emballage, original		Indendørs	2021
Sprinklervæske	Plastdunk		Indendørs	2021
Gulvvaskemiddel	Plastdunk		Indendørs	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer i form af lim mv. opbevares i værkstedet.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er tæt belægning uden afløb de steder, hvor der opbevares råvarer.

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør
	Type	Volumen (l)		
Autoruder/bilglas	Container - åben		Udendørs	Reiling Glasrecycling Danmark A/S
Forbrændingseget	Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling A/S
Limaffald	Spændelågsfad		Udendørs	Stena Recycling A/S
Metalaffald	Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S
Papir og pap	Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling A/S
Plastfolie	Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S
Småbatterier	Spændelågsfad		Udendørs	Stena Recycling A/S
Spraydåser	Intet oplag ved tilsynet		Indendørs	Stena Recycling A/S

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spraydåser, limrester og småbatterier opbevares i spændelågsfade. Der var intet oplag af spraydåser ved tilsynet. Virksomheden oplyste, at forbrug af spraymidler er meget begrænset. Limrester og småbatterier opbevares udendørs i spændelågsfade. Virksomheden skal sørge for, at beholdere altid er lukket, så de er beskyttet mod vejrlig jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §12.
Affald, sortering	Generelt sker der en god sortering af affald.
Affald, opbevaring	Affald opbevares i egnede beholdere, hvilke er tydeligt mærket med angivelse af indhold.
Affald, bortskaffelse	Bortskaffelse af affald gave ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt.
Planforhold	Virksomheden er placeret i kommunens rammeplanområde 3.6.C1 City Syd. Lokalplan 05-027 - Aalborg sydvest-området gælder for området.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt.
Bæredygtighed*	Virksomheden oplyste, at der er udskiftet til LED belysning. Der er generelt fokus på affaldssortering.