

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. juni 2021

Miljøtilsyn med Stenhøjvej 610 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 22. juni 2021 tilsyn med miljøforholdene på Stenhøjvej 610, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Sløjfning af boring

Ved tilsynet forespurgte du muligheder for sløjfning af boring.

Det skal være et brøndborefirma, som forestår sløjfning af boring ifølge Grundvands-teamet.

Kontaktperson: Aia Eriksen, tlf. 98 45 79 93, mail: aaer@frederikshavn.dk

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidi-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2012-06786

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

ge miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 22. juni 2021

Stenhøjvej 610, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Henning V Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	3,21

Ejer	Henning V Jensen
Adresse	Stenhøjvej 610, 9900 Frederikshavn

Telefon		Mobil	
E-mail	vesterhale@mail.dk	CVR nr.	63772968
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fast gulv	9	0,04	0,67	0,17
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	2	2,67	60,45	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,21
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1	0,07	1,71	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1	0,16	4,70	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Fritidsbrug

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er to gyllebeholdere på ejendommen fra 1979 og 1994. Begge beholdere er godkendt med flydelag og dykket indløb. Der føres kun godkendt logbog for beholder fra 1994, da beholder fra 1979 kun anvendes som fortank ifølge ejer (ejer har boret hul i tanken, så den ikke kan udnyttes fuldt ud). 10-års beholderkontrol er også overholdt for begge gyllebeholdere. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om barriere og alarm, da beholderen er placeret mere end 100 m fra åløb og sø og hældningen er mindre end 6 grader.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak pt., men ejer er bekendt med regler om overdækning og afstandskrav
Møddingsplads	Godkendt møddingsplads med opkant, fald og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer 2 gange årligt.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Modtager 250 m ³ gylle fra Jan Nygaard Larsen, Halemøllevej 7 (Hjørring Kommune)

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Maskinstation sprøjter ejers arealer og der er derved ikke noget oplag af sprøjtemidler. Maskinstation påfylder sprøjter hjemmefra og ikke på ejers areal. Ejer har ikke sprøjteudstyr og bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr blev ikke gennemgået

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har et godkendt nedsivningsanlæg fra 2001.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1200 l overjordisk tank fra 1999 til traktordiesel. Tanken er placeret udendørs

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er ingen farligt affald på ejendommen og ejer er bekendt med, at farligt affald kan afleveres på genbrugsplads
Affald, generelt	Alt affald (undtagen dagrenovation) afleveres på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen vandboring, men ejer anvender kun 50 m ³ årligt fra denne boring til vask af maskiner. Ejer har fået indlagt vand fra vandværk i 2016.
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring i relation til ejendommen
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, eftersom ejer ikke har §3-områder på matriklen