

Q8 DANMARK A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S
Sendt til morten.gadsboll@q8.dk

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 1. oktober 2025
Sagsnr. 25/29279

Stine Rosenkrands

Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
Mobil 41 86 98 30

www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn Q8 på Hovvej 26, Espergærde den 17. september 2025

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn på jeres tankstation den 17. september 2025. Tilstede ved tilsynet var Morten Gadsbøll, Q8 samt Christina Moltke og jeg fra Helsingør Kommune. På tilsynet udleverede og efterfølgende sendte du dokumentation for diverse egenkontrol. Dette brev er et referat og en opsummering.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Ved påfyldningspladsen var der et rør med en ledning. Det skal sikres, at der ikke er sket forurening fra dette kabelrør.
- Belægningen på påfyldningspladsen skal bestå af tæt beton i henhold til benzinstationsbekendtgørelsen.
- I sender mig dokumentation for tæthedsprøvning af enkeltvæggede rør til de to tanke med DOPA.
- I bedes undersøge, jeres vaskemidler i vaskehallen er miljømærkede.
- I bedes sende dokumentation for, at gasretur tjekkes 2 gange årligt.

Der gives en frist for at sende mig dette eller en plan for opfyldelse af ovenstående inden den 15. oktober 2025.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt, og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig, og vaskehallen må derfor ikke bruges mellem kl. 22-07. Du fortalte, at vaskehallen kun kan bruges i butikkens åbningstider, så kravet overholdes.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildbakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskillere

Marius Pedersen A/S tømmer jeres sandfang og olieudskillere. Du sendte mig dokumentationen fra den seneste gang, der var december 2024.

En gang om året skal I tjekke at begge alarmer i begge olieudskillere fungerer, hvilket Marius Pedersen også har tjekket ved tømningen.

Gasretur

Mindst to gange om året skal I tjekke ved egenkontrol, at gasretursystemet fungerer. Jeg har modtaget dokumentation for at det er tjekket i marts 2025. I bedes sende dokumentation for at det gøres 2 gange årligt.

Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem §9, stk. 1.

Olie- og benzintanke

Du fortalte, at I har disse tanke i brug:

- T1, 10.000 + 10.000 liter fra 1986
- T2, 30.000 liter fra 1970, nu dobbeltvægget
- T3, 30.000 liter fra 1970, nu dobbeltvægget
- T4, 15.000 liter fra 1980

T1 og T4 blev inspiceret i 2017, og næste gang skal de senest inspiceres den 15. maj 2027.

Mindst en gang om året skal I tjekke, at alarmen, der overvåger vakuum ved dobbeltvæggede tanke, fungerer som den skal jf. olieretankbekendtgørelsens bilag 9. Dokumentation er udleveret.

Rørene til T2 og T3 er enkeltvæggede, og de skal derfor tæthedsprøves hvert 10. år jf. olieretankbekendtgørelsens § 42, stk. 4. I bedes sende mig dokumentation for det.

Spildevand

I jeres tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om, at I hvert år skal opgøre

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask. Du har sendt mig oplysninger om at I bruger 110 liter per vask.

Alle vaskemidler er fra Kiehl. Du har sendt datablade til mig for alle vaskemidler. Det ser hverken ud til at vaskemidlerne er miljømærket med hverken den nordiske svane eller EU-blomsten. Istobal har ellers en serie af vaskemidler, der er

miljømærkede. Jeg vil derfor bede jer tjekke om disse vaskemidler er miljømærkede, og oplyse mig om I har planer om at skifte til miljømærkede midler. I spildevandstilladelsen er der krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer.

Affald

I sorterer pap, plast, brugte karton til drikkevarer, metal og madaffald fra det blandede brændbare affald. Ved tankningspladserne indsamles kun restaffald på nuværende tidspunkt. I skal finde nogle løsninger til udsortering af genanvendelige fraktioner fra kundernes affald.

Vi synes, at jeres affaldssortering ser fin ud.

Et bilbatteri samt en spand med olie blev flyttet ind under tag i affaldsskuret, da begge dele stod på jorden udendørs. Begge dele var affald, nogen havde placeret på tankstationen, som vil blive bortskaffet som farligt affald.

Belægninger ved salgspladser og tankningspladsen

Belægningen ved salgspladserne bestod af beton, og det så fint ud.

Men ved påfyldningspladsen var der midt mellem påfyldningstuderne et plastrør ned i betonbelægningen med en ledning.

Det skal undersøges, om der er/kan ske jordforurening ved dette rør, og der skal sendes dokumentation til kommunen. Der skal været tæt belægning uden hul ved tankningspladsen.

Virksomhedens navn	Q8
Virksomhedens adresse	Hovvej 26, 3060 Espergærde
CVR	61082913
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	17. september 2025
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 15. oktober 2025.

Med venlig hilsen
Stine Rosenkrands

Bilag: Affaldsrapport Hovvej 26



[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

