



Eisensøe last-, bus- og varevognsservice

Norgesvej 8

4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 02.12.2016 foretaget et varslet miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Norgesvej 8.

10. januar 2017  
Sagsnr.: 2016-123492

Kontaktperson:  
Tine Fehrmann  
Direkte tlf. 58574786  
Mail: tifeh@slagelse.dk

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I henhold til § 12, stk. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal miljøfarlige stoffer eller blandinger opbevares i egnede beholdere på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Ifølge information fra ABAs<sup>3</sup> er beholderen med kølervæske ikke dobbeltbundet, og bør stå under tag med fire vægge og fast underlagt. Det indskræpes derfor at beholderen med kølervæske stilles på fast belægning uden afløb eller på en spildbakke og beskyttes mod vejrlig. Dette kan enten gøres med permanent overdækning eller ved at flytte beholderen ind i værkstedet. Du bedes bringe forholdet i orden hurtigst muligt.
- I henhold til § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttes mod vejrlig. På tilsynet blev det vurderet at beholderne til metalskrot ikke lever op til disse krav. For at mindske risikoen for forurening skal beholderne være tætte, stå på fast belægning og beskyttes mod vejrlig. Dette kan eksempelvis gøres ved at benytte en container med låg eller permanent rykke de eksisterende beholdere indenfor i værkstedet. Det indskræpes derfor, at forholdet bringes i orden hurtigst muligt.

EAN nr. 5798007389727

<sup>1</sup> BEK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK. nr. 1312 af 08/11/2016: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<sup>3</sup> <http://www.abas.dk/produkter/ibc-tank-container/>

- Som vi talte om på tilsynet, mangler der information om olieudskilleren. Du bedes fremskaffe kvittering, der viser hvornår olieudskilleren sidst er blevet tømt.

Du bedes fremskaffe kvitteringer inden d. **14. marts 2017 kl. 10**, hvor jeg vil komme forbi værkstedet og se at forholdene er bragt i orden.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.<sup>4</sup> Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.<sup>5</sup> I 2016 opkræves **311,80** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Klagevejledning**

Indskærpelserne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 69, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.<sup>1</sup>

I henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den 12. juni 2017.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 5857 4786 eller mail tifeh@slagelse.dk

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann  
Miljømedarbejder

---

<sup>4</sup> BEK nr. 518 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>5</sup> BEK nr. 515 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Tine Fehrmann fra Slagelse kommune.

Fra virksomheden deltog Christian Eisensøe.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)' (Kategori: 2).

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
55ic	2001452	SLAGELSE MARKJORDER
55nd	2001452	SLAGELSE MARKJORDER

### Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
JSO EJENDOM ApS	Norgesvej 8	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	Eisensøe last-, bus- og varevognsservice, Norgesvej 8, 4200 Slagelse CVRnr: 33030665
------------------	---

Tlf. / mobil / fax	20492949		
e-mail	eisensoe@post.tele.dk		
Hjemmeside	Eisensøe.dk		
CVR- / P-nummer	33030665		
Etableringsdato	13.09.2012		
Antal ansatte:	15		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-12-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
<b>Vægtet score</b>	<b>4,01</b>

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Autoværkstedet er indrettet med punktudsug til alle stationer. Selve værkstedet er indrettet med støbt gulv uden afløb. Der er grave i værkstedet, hvori der er afløb, der løber til olieudskiller. Regnvand fra taget løber i nedløbsrør ind igennem værkstedet, hvor der er afløb, der ikke løber til olieudskiller.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Kølevæske er placeret udenfor i beholder. Metalskrot er placeret i åben beholder udendørs. Spildolietank er placeret nede i en af gravene, hvor der er afløb til olieuskiller. Oliefiltre opbevares i container indendørs. Der er oplagsplads med tomme bakker, der benyttes til opsamling af dryppende olie.

### Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	Dæk afhentes af Øksendal Dæk I/S og Bridgestone. Avista henter spildeolie. ABAs afhenter farligt miljøaffald.

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Der er en olieudskiller, men der kan ikke fremvises kvitteringer fra denne.

### Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Der kan fremvises kvitteringer fra afhentning af dæk og miljøaffald.

### Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
12-12-2016	Indskærpelse	Beholder med kølevæske skal placeres på fast belægning og beskyttes mod vejrlig.
12-12-2016	Indskærpelse	Beholdere med metalskrot skal stå på fast belægning og beskyttes mod vejrlig.