

Jørn Jacobsen
Hjørringvej 20
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

15. juni 2020

Miljøtilsyn med Hjørringvej 8, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. maj 2021 tilsyn med miljøforholdene på Hjørringvej 8. Tilsynet var varslet den 7. april 2021.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger

- Aftalt at der snarest eftersendes oversigt over dyrehold, såvel som eksist. som produceret slagtesvin de sidste 12 måneder
- 10 årsbeholderkontrol af ajlebeholder, der sidst er kontrolleret i 2011.

Miljømæssigt i øvrig tilfredsstillende forhold.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2021-00660

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-05-2021

Jørn Jakobsen, v./Hjørringvej 8
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jørn Jacobsen og miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	71,79

Ejer	Jørn Jakobsen
Adresse	Hjørringvej 20, 9300 Sæby

Telefon	98468042	Mobil	
E-mail		CVR nr.	15366249
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.800	71,79	1.386,70	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ej fastlagt.
Dyrehold	Ved tilsyn oplystes, at der findes ca. 800 svin på stald. Ejer lovede indsendelse af faktiske tal snarest. Der er normalt 800 stipladser (>30 kg) på stald, svarende til en årsproduktion på ca. 2800 slagtesvin pr. år, som ligger væsentlig over kommunens registrering (1200 slagtesvin/år) i kommunens miljøregister. I følge CHR-register er der 800 svin (>30 kg) pr. stald. Ejer fastholder at dyreholdet har ligget konstant på ca. 650-720 svin siden 1997, hvor staldbygning blev renoveret.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen godkendelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	300	450	0	Benyttes kun til askeopbevaring fra Hjørningvej 20

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	02-12-2011	0	130	Beton	Kontrolleret i 2011
Gyllebeholder	01-01-1997	11-08-2018	750	3.000	Teltoverdækning	Ingen bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ajlebeholder er ikke kontrolleret fysisk. Ajlebeholder er i 2011 kontrolleret jf.10 årsbeholderkontrollen og skal kontrolleres på ny i 2021.
Gyllebeholder	Gyllebeholder er forsynet med teltoverdækning og gav ikke anledning til bemærkninger. Beholder er 10 års kontrolleret i 2018. Ajlebeholder er kontrolleret i 2011. I følge MGK af Hjørningvej 20 gælder, at der tilføres gylle fra Hjørningvej 20 i maj og juni mdr. (ca. 1500 m3).
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet på min. 9 mdr.

Møddingsplads	Anvendes til deponering af askeaffald fra halmfyr fra Hjørringvej 20.
---------------	---

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring, idet der udført Ny container, placaret på Hjørringvej 20.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. Anlæg er checket fysisk (pumpe), uden slamforekomster. Bundfældningstank tømmes hvert år.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke. Tankene er afblændet/opgravet og registreret i kommunens BBR-register

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen farlig affald.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Askeaffald fra halmfyr på Hjørringvej 20 er deponeret på møddingsplads. Gl. staldinventar er deponeret på møddingsareal.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Stokerfyr til opvarmning af stuehus, med træpiller som brændsel.
Beskyttet natur	Ingen kontrol.
Drikkevandsforsyning	Off. vandforsyning.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen nye planer

