



Rapport for miljøtilsyn hos Ulsted Autohandel A/S, Vestergade 43, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.03.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96 54 22 00	CVR nr.	42847410
E-mail		P. nr.	1001831906

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-03-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden har et oplag af plast- og glasaffald. Virksomheden bedes undersøge, hvem der henter dette affald, og sørge for modtageren registrerer affaldet.
10-03-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes fremsende datablad på sæben der benyttes i deres vaskehal til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø senest d. 25. april 2022.
10-03-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes sende kvitteringen for den sidste tømning (2022) af olieudskilleranlægget til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø senest d. 25. april 2022.
10-03-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes undersøge, hvem der funktionsafprøver alarmen og hvor tit alarmen funktionsafprøves på olieudskilleranlægget. Disse informationer bedes sendes til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø senest d. 25. april 2022.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Ulsted Autohandel A/S foretager salg, klargøring, reparationer, karrosseriarbejde, vedligehold og vask af biler.</p> <p>Opvarmning af værksted og klargøringshal sker ved kaloriferer, mens opvarmning af administration og udstilling foregår ved hjælp af fjernvarme.</p> <p>Aktiviteter som lakering (Midtjysk Autolakering A/S, Dronninglund) og undervognsbehandling (PAVA Nørresundby) foregår hos underleverandører.</p> <p>Bilvaskehallen er i foråret (2016) fuldstændig nyistandsat (Istobal vaskehal) - og er nu tilgængelig for offentligheden i åbningstiderne.</p> <p>Virksomheden beskæftiger i alt 18 - 20 (inkl. administrationen).</p> <p>Den almindelige driftstid i hverdage er kl. 7.00 til 17.30. Om søndagen er driftstiden 11-16 og her er det kun salg. Værkstedets driftstider er 7-16.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	18	7.00 - 17.30		
Miljøledelse				
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
2	Svejsning			Ingen rensning
3	Slibning			Luftfilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					

Rumopvarmning:
Olie – Værksted og klargøringshal
Fjernvarme – Administration og udstilling

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret udsugningsanlæg i værksted og klargøringshal, således at der er udsugning fra udstødningsgasser, svejserøg, rensebar og smøregrav kombineret med almindelig rumudsugning. Afkastene er ført over tagryg i henhold til reglerne. Hele ventilations-/udsugningssystemet er gennemført af leverandør for kontrol og vedligehold.
Luft, støv	Der forekommer lidt støv fra slibearbejdet.
Lugt	På tilsynet blev der ikke konstateret nogen lugtgener fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lyddæmpende kasse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden udfører pladearbejde, slibearbejde, mekanisk autovask og tørring, som giver anledning til støj. Dette arbejde udføres dog indendørs bag lukkede døre og porte. Dette følger Autoværkstedsbekendtgørelsen §9, stk. 2, idet virksomheden er placeret 20-100 meter fra støjfølsomt område.
Støjkilder, udendørs	Udenfor er der placeret en kompressor i en lyddæmpende kasse. Derudover er den eneste kilde til støj til- og frakørsel af biler.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Gulv afløb/værksted				Olieudskillere og sandfang
1	2	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der findes en afløbsrende i værkstedet, som afledes via olieudskiller. Virksomheden har en vaskehal, hvis afløb føres til sandfang og olieudskilleren. Vaskehallen benyttes af virksomheden og er tilgængelig for offentligheden i virksomhedens åbningstider. Der vaskes maks. 20 vaske pr. dag, hvoraf 3-5 af dem er af offentligheden.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har sandfang og olieudskiller, hvorpå afløbsrende i værkstedet og vaskehallen er tilkoblet.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskilleranlægget var næsten lige blevet tømt, da tilsynet fandt sted. Virksomheden havde derfor ingen kvittering, men bedes sende den til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø når de modtager den. På tilsynet blev kvitteringen for forrige tømning vist, som var den 25/3-2021.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Virksomheden skal undersøge hvem og hvor tit alarmer på udskilleranlægget funktionsafprøves, og sende de informationer til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
35 997-01	1993	1993	Olie	2.500		NEJ	
84 396-01	1998	1998	Olie	1.200		NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
36 m	1998	84396-01	1998	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, uden-dørs			
36 m			2000	Fyringsgasolie	2.500	Over terræn, uden-dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Opvarmning af værksted og klargøringshal foregår ved hjælp af 2 stk. kaloriferer. Hertil er opstillet 2 stk. olietanke udendørs på fast bund med opkant. Tankene er hhv. en 1200 l tank fra Roug fra 1998 (nr. 84 396-01) og en 2500 l tank fra Roug (nr. 35 997-01).

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Lim	80		Stk	Embal- lage, ori- ginal		Indendørs	2015
Spartelmasse base/hærder	6		Kg	Embal- lage, ori- ginal		Indendørs	2015
Spraymidler	200		Stk	Embal- lage, ori- ginal		Indendørs	2015
Gearolie	800	120	Liter	Tromle	60	Indendørs	2015
Oliefiltre	600		Kg	Embal- lage, ori- ginal		Indendørs	2015
Bremsevæske	350		Liter	Plastdunk	5	Indendørs	2015
Motorolie	4.000	400	Liter	Tromle	200	Indendørs	2015
Sprinklervæske	400		Liter	Tromle	60	Indendørs	2015
Køler væske	250		Liter	Tromle	60	Indendørs	2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sprinklervæske i 2x200 L dunke. 4x200 L tromler indeholdende motorolie, som står placeret i værkstedet på støbt gulv, med opsamling i nærheden af afløbsrenden i værkstedet. Virksomheden har flere containere placeret udenfor, som benyttes til opbevaring af dæk.

Affald

Affaldsart	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Autoru- der/bil- glas	60	Stk	Ingen behol- der		Udendørs	Vognmand Bjarne Vanggaard, Ø. Hassing		
Batterier	1.00 0	Kg	Ingen behol- der		Indendørs		ABAS Mil- jøservice A/S	
Bremse- og kob- lingsvæ- ske	350	Kg	Tromle	60	Indendørs		ABAS Mil- jøservice A/S	
Bremse- vasker- vand	200	Kg	Tromle	60	Indendørs		ABAS Mil- jøservice A/S	
Dæk	2.00 0	Stk	Ingen behol- der		Udendørs		Øksendal Dæk	
Køler væ- ske	100	Kg	Tromle	60	Indendørs		ABAS Mil- jøservice A/S	
Oliefiltre	430	Kg	Tromle	200	Indendørs		ABAS Mil- jøservice A/S	

Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	Vognmand Bjarne Vanggaard, Ø. Hassing		
Plast			Ingen beholder		Udendørs	Vognmand Bjarne Vanggaard, Ø. Hassing		
Spildolie	5.200	Kg	Olie-tank		Udendørs		ABAS Miljøservice A/S	
Spraydåser	80	Stk	Ingen beholder		Indendørs		ABAS Miljøservice A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har containere udenfor med plast fra diverse biler og en container med glas i. Virksomheden er ikke bevidst om, hvem der henter dette, samtidig med at det ikke er registreret nogen steder. Virksomheden skal finde ud af, hvem der er transportør og modtager, samt sørge for at de får det indberettet.
Affald, farligt	Kvittering for afhentning af farligt affald blev fremvist på tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden skal derfor være ekstra opmærksom på at undgå spild og forurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På tilsynet blev der ikke konstateret synlige tegn på spild.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 9.3.C2, der er udlagt til centerområde. I det værkstedet ligger tæt på boliger, skal virksomheden være opmærksom på at holde døre og porte lukkede ved støjende arbejde.
Jordforurening	Ejendommen er delvist V1-kortlagt og delvist V2-kortlagt iht. jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a. at de løbende udskifter til LED-belysning, og at de vælger spraymidler uden miljøfaremærket (død fisk og dødt træ).