



Firas Abzobani
Bispevej 1
2400 København NV

Tilsynsrapport: FMZ Service Provstevej 1, 2400 København NV

17. februar 2026

Sagsnr.
2026-0071522

Dokumentnr.
2026-0071522-1

Sagsbehandler
Erik Jørgensen

Virksomhed:	FMZ Service
Adresse:	Provstevej 1, 2400 København NV
CVR nr. / P nr.	43863282 / 1029180748
Tilsynsdato:	28. januar. 2026
Deltagere:	Firas Abzobani FMZ Service Erik Jørgensen og Jens Peter Mortensen, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF)
Virksomhedstype:	Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen /Be- kendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019.
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Varslet tilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsy- net.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: 1. Der skal etableres spilbakker til oliebeholdere 2. Der skal indkøbes til opsamling af evt. olie- spild.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Klima-, Miljø og Teknikforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Erik Jørgensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen BEK nr 1466 af 28/11/2025

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Autoværkstedet er etableret i et mindre lokale med arbejdsbåse.



Beskrivelse af virksomhedens produktion og proces

- Bilservice og synstjek
- Dækservice

Virksomheden har mange dunke med olie oplagret. Kun en del af oplaget stod på spildbakke. Ved tilsynet blev det anbefalet at der blev ryddet op og evt. indkøbt en ekstra spildbakke.



I tilfælde af spild bruges klude til opsamling af spild af olie. Det blev anbefalet at værkstedet anskaffer olieopsamlingsmateriale fx "kattegrus" i tilfælde af større spild.

Virksomheden var enig i de to anbefalinger.

Antal ansatte

Der var en ansat til stede ved tilsynet.

Driftstid

Ikke oplyst

Spildevand

Der afledes kun sanitært spildevand

Venlig hilsen
Erik Jørgensen
Cand.techn.soc.