

Shell Express
Køgevej 7
4700 Næstved

Mail: fst@dccenergi.dk ; nco@dccenergi.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Køgevej 7 4700 Næstved

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 19. november 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Belægning på salgsplads.

Der blev konstateret en revne langs den ene stenderø ud mod Køgevej. Alder for denne belægning er ukendt, men belægning er udført i fuldstøbt beton.

I bedes sikre at revnen undersøges af uvildig sagkyndig for vurdering af om der er tale om en kosmetisk revne som ikke giver anledning til risiko for forurening ved spild eller om revnen vurderes at have karakter som medfører risiko for forurening. I bedes desuden redegøre for tiltag såfremt det er påkrævet.

Resten af belægningen på salgspladserne og påfyldningspladsen er udført i 2024 og vurderes i god stand.

Tanke status

Der er 5 tanke på matriklen. De 4 er aktive og den 5 står pt. i reserve. I ønsker fortsat at holde den 5. tank som reserve hvis behovet skulle opstå. Dette accepteres under forudsætning af, at tæthedsprøvningsfrekvens for tanken opretholdes.

Tæthedsprøvning og tømningssrapporter fremsendt

Efter tilsyn er der fremsendt tilstandsrapporter for alle 5 tanke og rørsystemer.

Det bemærkes at tank fra 1989 skal have ny tæthedsprøvning i december 2025.

Der er desuden fremsendt tømningssrapporter af olieudskillere herunder kontrol af alarmsystem samt kontrolskema for dampretur. Disse er vurderet og der er ingen bemærkninger hertil.

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
21. november 2025

Sagsnr.
25-030013

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk



Ajourfør BBR

I bedes ajourføre BBR så tankstatus er korrekt samt at tankene placeres så korrekt som muligt. Desuden er der i BBR-registret olie som opvarmning, hvilket også skal rettes til.

Rettelser på BBR kan foretages på <https://bbr.dk/ret>.

Spildevandsprøve udtaget og godkendt

Der var inden tilsynet fremsendt kopi af analyserapport for spildevandsprøve udtaget den 7. november 2025 af spildevand fra vaskehallen. Alle parametre overholder gældende kravværdier.

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Det blev konstateret at I kildesortere jeres affald i følgende fraktion:

- Restaffald som afhentes af Marius Pedersen.

Det blev aftalt, at der er behov som at kildesortere yderligere to fraktioner plast og pap.

Desuden er der opsat beholdere til kundeaffald ved stander anlæg og ved vaskehallen. Dette affald sorteres ikke og bortskaffes pt. som restaffald i klare sække.

Miljøstyrelsen har endnu ikke forholdt sig til om kundeaffald skal kildesorteres.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Hvad skal I gøre

- Der skal fremsendes redegørelse for vurdering af revne ved standerø på salgsplads ud mod Køgevej.
- BBR skal ajourføres
- Der skal sikres kildesortering af plast og pap.
-

I bedes sikre ovenstående **inden den 1. februar 2026** og fremsende dokumentation til jedic@naestved.dk



Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist, hvilket er forklaring på de to forskellige timetakster.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Shell Express Køgevej 7, 4700 Næstved. CVR-nr. 36563028 P nr. 1023869337
Virksomhedstype	Q01: (Benzinstation med vaskehal)
Tilsynsdato	19.11.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærperler?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærperler?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Tilsynsrapport vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Benzinstationsbekendtgørelsen
- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Olie-tank-bekendtgørelsen
- Affaldsbekendtgørelsen

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog områdechef fra Mobility Frederik Stagis og Jesper Dickow fra Næstved Kommune.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

Virksomhedens aktiviteter er tankning af biler samt vask af biler i vaskehal. Tanken fungerer som en selvbetjeningstank og har døgnåbent. Der er dagligt opsyn med stationen.



Vaskeanlægget

- Vaskemaskinen kan tage en bil ad gangen
- Vandet løber gennem separat sandfang og olieudskiller for vaskehallen, inden det løber sammen med det øvrige vand fra pladsen.
- Der anvendes ikke genbrugsvand.
- Vaskeanlægget fra 2016 serviceres (herunder påfyldning af sæbe og lignende) af Istobal.
- Vaskehallen er i drift i tankens åbningstid.
- Der er ikke etableret pusleplads til støvsugning af biler.
- Der er udtaget spildevandsprøve i november 2025.

Tankanlægget:

- Der er 2 standerøer på salgspladsen,
- Der er 5 nedgravede benzin og dieseltanke (T 1,2,3,4 og 5).
- Det blev oplyst at der er 4 aktive tanke.
- Påfyldningen af benzin og diesel sker fra påfyldningspladsen.
- Belægning på påfyldningsplads og salgsplads er etableret i 2024.
- Undtagelse er dog belægning på salgsplads ud mod Køgevej.
- Der er konstateret en revne som skal undersøges.
- Der er separat afvanding af påfyldningspladsen og salgspladsen, der ledes til særskilt sandfang og olieudskiller.
- AA Service og Transport A/S har lavet tilstandsrapporter, herunder tæthedsprøvning af alle tanke og rørsystemer.
- TSG står for lækageovervågning på tanke og udskillere.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig og erhvervsområde. Der er bolig < 20 meter fra vaskehallen.
- Kompressoren står indenfor i teknikerrum.
- I vaskehallen er dørene lukkede når der vaskes.
- Kunder/biler på virksomheden.
- Der er ikke indkommet klager fra omkringboende.

Luftforurening:

- Almindelig rumudluftning med kalorifer.

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakke.
- Alle vaskeprodukter leveres fra Istobal.

Spildevand:

- Der er afløb i vaskehal.
- Vaskevandet ledes gennem sandfang og olieudskiller Sandfang tømmes og olie udskiller tømmes 2 gange om året af Marius Pedersen.



Udskilleranlæggene

Der er foretaget kontrol af udskiller og kontrol af alarmer i 2025 af Marius Pedersen.

Affald:

- Der er 1 container på pladsen til restaffald. Denne fraktion afhentes af Marius Petersen.
- Der er desuden opstillet en række affaldsbeholdere til kundaaffald.

Opvarmning:

- Varmepumpe

Miljøledelse:

- Der forefindes miljømappe med oversigt over vaskeprodukter.

Miljø og ressourcebesparelser:

- Der anvendes c- mærkede produkter.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Der kildesorteres plast og pap.
- At revne i belægning undersøges.
- At BBR ajourføres.
-

Udleveret materiale:

- Dokumentation for tæthedsprøvning af tanke og rørsystemer samt tømningsrapporter for olieudskillere er fremsendt efter tilsynet.

Billeder fra tilsynet:



