



Rapport for miljøtilsyn hos Colas Danmark A/S, Sundsholmen 2, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.06.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98135488	CVR nr.	10246415
E-mail	martin.em-borg@colas.dk	P. nr.	1002889071

Virksomhedstype	C202, Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time
Godkendelsesdato	25.04.2001
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-12-2023	Aftale	Efterkommet	Miljøredegørelse for de seneste 2 år fremsendes, jf. vilkår 56 i miljøgodkendelsen.
10-06-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at det sikres, at der er adgang til absorptionsmateriale i form af kattegrus ved dieseltank til opsamling af evt. spild i forbindelse med tankning.
10-06-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at der fremover sker en bedre frasortering af genanvendelige materialer som pap og plast.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden producerer asfalt. Derudover er der et værksted til reparation af materiel. Produktionen foregår ved, at sten- og grusmaterialer fra oplagsbunker eller siloer doseres og transporteres via koldelevator til en tørretromle. Tromlen varmes op med en gasbrænder og roterer samtidig, hvorved sten og grus føres gennem en varm luftstrøm. Fra tørretromlen føres de varme og tørrede materialer op til toppen af et blandetårn. Asfalten fremstilles i blandetårnet ved at de varme sten- og grusmaterialer blandes med filler, tilsætningsstoffer og bitumen. I varmeelevatoren tilsættes genbrugsasfalt som opvarmes ved at de varme sten- og grusmaterialer afgiver noget af deres varme. Fra blandetårnet føres den varme asfalt til isolerede siloer til udlevering. Der produceres 1 batch ad gangen. Ca. 1 måned om året lejer virksomheden en knuser til nedknusning af genbrugsasfalt. Værksted på Sundsholmen 4A er ikke mere i brug til værkstedsaktiviteter.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	6	05-18		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Naturgaskedel			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	31,0						

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Jf. vilkår 15 i miljøgodkendelsen skal der udføres kontinuerlig måling af enten CO ₂ , O ₂ , eller CO og O ₂ i røggassen fra tørretromlen som kontrol af forbrændingseffektiviteten og overholdelse af de fastsatte grænseværdier i miljøgodkendelsen. Den kontinuerte måling skal registreres.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der måles for O₂. Derudover måles løbende for støv. Der er senest foretaget brændereftersyn i marts 2026. Dette foretages 1 gang årligt. Der er aftale med firmaet KVM A/S vedr. eftersynet.
Luft, afkast	Afkast fra tørringsproces af råmaterialer.
Luft, støv	Støv kan forekomme fra afkast på skorsten, transport på området samt håndtering af råmaterialer. Der blev ikke observeret væsentlige støvgener i forbindelse med tilsynet. Der er etableret ny støvmåler i efteråret 2023. Der er alarmsystem tilknyttet støvmålingen.
Luft, filtre	Der er støvbegrænsende filtre på afkast. Det blev ved tilsynet oplyst, at det tjekkes 2 gange årligt. Det blev oplyst, at der er etableret en ny type filter, siden det sidste tilsyn, bestående af 36 enkeltfiltre.
Lugt	Primær kilde til lugt er diffuse kilder som opbevaring af råvarer og færdigvarer. Der har ikke været henvendelser vedr. lugtgener siden det seneste tilsyn.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Der er i miljøgodkendelsen fastsat emissionsgrænseværdier for CO ₂ , NO _x og støv, massestrømsgrænse for NO _x , samt b-værdigrænser for NO _x og støv.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er følgende væsentlige støjkloder på anlægget; mekanisk støj fra produktionsanlægget, intern transport, håndtering af råvarer og færdigvarer samt knusning af genbrugsasfalt.
Støjkloder, indendørs	Ingen væsentlige indendørs kloder.
Støjkloder, udendørs	Alle væsentlige støjkloder er udendørs.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Der er fastsat grænseværdier for støj i godkendelsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Almindeligt husspildevand fra kontorbygning.
Spildevand, procesvand	Intet processpildevand.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand afledes til kloak og til Limfjorden. Regnvand, der falder på hallerne, opsamles i tank og anvendes i produktionen. Genbrugsasfalt ligger i et oplag nær ved fjorden. I forbindelse med fastsættelse af standardvilkår for branchen, er der foretaget analyser af genbrugsasfalt for at vurdere om der burde være krav om tæt belægning under. Konklusionen blev, at der ikke i genbrugsasfalten var et indhold af forurenende stoffer, der udløste krav om tæt belægning. Det er der således ikke krav om i standardvilkårene.
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	-

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2025	Diesel	5.900	Indendørs		
2	2010		Fyringsolie	1.800	Indendørs	NEJ	
6	2006	2006	Spildolie	2.400	Over jord	NEJ	Tanken har lækagekontrol.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
20a k	1970	10491	1970	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet	2010	Tanken er tømt, afblændet og påfyld.studs samt udluftn.rør er afmonteret	
20a k	2010	020418-11	2010	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs			03-11-2040
20a k	2010	020417-11	2010	Diesel	1.800	Indendørs			03-11-2050
3b m	2006	1104215	2015	Oliebaserede affaldsprodukter	2.400	Over terræn, uden dørs			25-05-2046

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 aktive olietanke. Tank til oliebaserede affaldsprodukter er på adressen Sundsholmen 4. Tanken anvendes ikke mere.
Olietanke, opstilling/placering	Overjordisk i container.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Tank til dieselolie er skiftet i 2025 til en større på 5900 l.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Ok
Olietanke, registrering i BBR	Skift af dieselolietank er ikke i BBR, men virksomheden er i proces med at få den anmeldt.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Cementgulv. Det blev ved tilsynet aftalt, at det sikres, at der er adgang til absorptionsmateriale i form af kattegrus ved dieseltank til opsamling af evt. spild i forbindelse med tankning.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sten, GMA, flyveaske, cement, støttefiller, kraton og bitumen.
Råvarer, opbevaring	Opbevaring af råvarer sker på grusunderlag. De fleste råvarer opbevares uden overdækning.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Opbevaring af råvarer må ske på grusunderlag.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Uden for værkstedsbygningen blev det konstateret, at der var en container, med forbrændingseget materiale i, hvori der var flere genanvendelige fraktioner i, især pap og plastmaterialer. Det blev aftalt, at der fremover sker en bedre frasortering af genanvendelige materialer som pap og plast.
Affald, opbevaring	Ingen bemærkninger
Affald, bortskaffelse	Virksomheden anvender en del forskellige aktører i forbindelse med affaldshåndteringen. Der er planer om at reducere antallet mest muligt og dermed få bedre adgang til affaldsrådgivning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	Aalborg Kommune har i løbet af maj 2026 modtaget 2 henvendelser vedrørende stykker af genbrugsasfalt, der var faldet ud over mur ned på offentligt stisystem, der løber langs med virksomhedens oplag af genbrugsasfalt. Virksomheden har efterfølgende rykket dele af oplaget væk fra muren, samt ændret den måde som skal asfalten aflæsses på, så der ikke tip-pes i retning mod muren, men kun langs med.
Planforhold	Der er lokalplan for området, lokalplan 12-028.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Se luftafsnit. Der er krav om, at virksomheden indsender miljøredegørelse jf. vilkår 56. Det er tidligere aftalt, at det skal ske senest 1. juli.
Bæredygtighed*	Der stilles miljøkrav til leverandører. Miljø bruges i markedsføringen og er en konkurrenceparameter. Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO 14001. Virksomheden kender det totale energiforbrug og de væsentligste miljøbelastninger knyttet til produktionen. Virksomheden har tidligere oplyst, at de kender nøgletal i relation til pr. tons produceret asfalt. Der produceres ikke asfaltaffald, da fejlproduktioner genanvendes. Anvendelsen af genbrugsasfalt er stigende og ligger pt. på 30 %. Virksomheden har siden det seneste tilsyn indført et tiltag med at tilsætte vand til bitumen, så det fæster bedre om fyldmaterialet, temperaturen kan som følge heraf sænkes. På koncernniveau er der et mål om en reduktion af CO₂-udledningen på 30% i 2030 i forhold til 2019-niveau.