

ERFA INVENTAR A/S
Metalbuen 28
2750 Ballerup

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.20.15-K08-1-26

Dato: 18. marts 2026

Miljøtilsynsrapport 2026 ERFA Inventar A/S

Tilsyn udført den 17. marts 2026

Virksomhedens navn	ERFA Inventar A/S
Virksomhedens adresse	Metalbuen 28, 2750 Ballerup
CVR-nummer/P-nummer	24230015/1005276749
Matrikel	186a, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4494 1000
Virksomhedstype	Maskinfabriker 100-1000 m3, A53
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune, Michael Lentz (ejer) og Carsten Paludan, ERFA Inventar A/S
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (basis)

Oversigtskort for Metalbuen 28, 2750 Ballerup:





Håndhævelser

Ingen håndhævelser ved dette tilsyn.

Generelt vedrørende ERFA Inventar A/S

Aktiviteter

På virksomheden produceres reolsystemer til erhverv. Råvarer er bl.a. sort stål eller pre-galvaniseret stål med zink. Der foretages i den forbindelse bukning og stansning, samt i mindre grad lasersvejsning (ændret fra gas til laser). Meget er fuldautomatiseret - i dag er der 4 i produktionen, i alt 14 i virksomheden.

Jordforurening

Ejendommen Metalbuen 28 er næsten helt registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2) angivet med **rødt** på kortet på forrige side.

Det betyder bl.a., at det i samarbejde med Ballerup Kommune skal vurderes, om der skal ansøges om § 8-tilladelse efter jordforureningsloven, hvis der skal foretages anlægsarbejde på ejendommen.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme. Der er opsat varmepumper.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Støj og vibrationer

Der var ingen støj eller vibrationer fra virksomheden udendørs i forbindelse med tilsynet.

Spildevand

Der er ingen processpildevand fra aktiviteterne på virksomheden

Luft

Der svejses i dag med laser. Det blev ved tilsynet observeret udsugning ved alle svejseapparaterne. Udsugningen er udstyret med alarm og har aftræk over tag.

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.



Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner: bl.a. metaller, pap, blød plast og rest. Der er samtidigt med dette basistilsyn udført et Styrket Affaldstilsyn – dette afrapporteres separat.

Metalaffald står i en stor container, som afleveres til Jernpladsen A/S.

Træpaller afhentes af leverandør og recirkuleres til næste sending. De har producentansvar (VANA-ordning).

Papiraffald i rullecontainer det samme med blød plast. Restaffald i en større frontloader container.

En stor del af den bløde plast og pap genbruges internt på virksomheden.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre nogen større risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke umiddelbart er til risiko for miljøet.

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	17-03-2026
Miljøledelse	3
Regelefterlevelse	1
Håndtering og opbevaring	1
Emissioner	3
Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,41

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år. Næste tilsyn forventes at blive i 1. kvartal 2030.



Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Lill Dueholm
Civilingeniør