

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Slumstrupvej 15, 6900 Skjern
CVR:	42921505
Type:	HG1201: §12 med > 750 stipladser til søer
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Der mangler gyllealarm på den store gyllebeholder  
Olietank fra 1992 i maskinhus, skal tages ud af drift ved årets udgang

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

--	--	--

## Tilsynskommentarer

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-06-2015

Sidste tilladelse	05-06-2015
Tilladte dyreenheder	451,57
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	MG fra 2015 er ikke udnyttet. Ifølge vilkår 2 i MG skal etape 1 være udnyttet 01-10-2018 og etape 2 udnyttet 01-10-2020. Ifølge mail fra 25-09-2013, har kommunen oplyst, at det tilladte dyrehold er 14400 smågrise og 400 årssøer. På Slumstrupvej 13 er det tilladte dyrehold 360 søer og 6000 smågrise. Der er indsendt en §16a ansøgning
Staldtype	Der er indsendt ny §16a ansøgning med angivelse af staldtyper.
Miljøteknologi - gyllekøl	ingen
Miljøteknologi - forsuring (stald)	ingen
Miljøteknologi - luftrensning	ingen
Miljøteknologi - teltoverdækning	Begge gyllebeholdere er overdækkede
Foder - vilkår	Ingen
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Er udarbejdet
Særregler for IE-husdyrbrug	Er overholdt

#### Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Der er indsendt en §16a ansøgning
Dyrehold	Ved sidste tilsyn blev det konstateret, at det tilladte dyrehold var overskredet. Der er indsendt ny §16 a ansøgning. dyreholdets størrelse blev ikke opgjort ved dette tilsyn.
Medicinsk Zink	Er under udfasning.

#### Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen.
--	--------

#### Markstakke

Antal

Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen	

#### Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
------	------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	------------

Gyllebeholder	01-01-1987	11-09-2019	5	500	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 11-09-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2002	11-09-2019	10	800	3.300	Teltdug	Beholder kontrolleret 11-09-2019 med bemærkning: kabel nr 4 og 6 skal ha rep. på kabel beskyttelse kabel nr 5 skal skiftes Dette er udført
Gyllekanaler	01-01-1982			0	601		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976			0	20		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,48

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på begge gyllebeholdere. Det er kun den lille gyllebeholder, som har monteret alarm.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder på 2000m3 Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 04-09-2019. Der er telt på beholderen Dykket indløb Der er monteret gyllealarm. Der er krav om 5 årig beholderkontrol, idet beholderen ligger under 100 m fra vandhul over 100 m2.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen på 3200m3 Beholderen er bygget i 2002. Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 04-09-2019. Der er telt på beholderen Dykket indløb Der er krav om alarm samt 5 årig beholderkontrol, idet beholderen ligger under 100 m fra vandhul over 100 m2. Der mangler at blive monteret gyllealarm.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Højbo 1		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1996	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1957	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)			Tanken er afblændet	
		Tank		2001	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1998	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, udendørs		
		Tank		1998	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	I BBR er der registreret 2 olietanke. Den ene står ved stuehuset. Der er en dieseltank fra 1992 i maskinhuset. Tanken fra 1992 må ikke bruges længere end 31/12 i år.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke sprøjtemidler, da jorden er lejet ud.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ingen vandindvinding. Vand til stald og stuehus kommer fra Rækker Mølle vandværk.

Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til fortank.
Olieudskillere	Ingen
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til Slumstrup bæk
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart samles sammen i container, som tømmes efter behov. Kanyler, medicinflasker, lysstofrør og varme lamper samles i tønder og tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved vejen med kappe over, liggende på spalter.
Slam (bruger)	Ingen slam

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med den nye ansøgning.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-12-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*