

Nordstrands Auto
Håndværkervej 8-10
9990 Skagen
Att.: Jan Lassen

Sendt via mail: info@nordstrandsauto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. februar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Nordstrands Auto ApS beliggende Håndværkervej 8-10, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2020-00307

Frederikshavn Kommune har den 04. februar 2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jan Lassen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftale:

- **Sløjfning af olietank**

Virksomheden har en olietank til fyringsolie, som ikke er registreret på lokalitetens BBR. Der blev taget billede af olietankens typeskilt, som viste, at tanken er fra 1970, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 44, pkt. 2 i *bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines* skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det **indskærpes**, at virksomheden får sløjfet og erstattet eksisterende overjordiske olietank fra 1970 til fyringsolie med en anden godkendt olietank, jf. ovenstående, **inden den 15. april 2020**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation på, at indskærpelsen er efterkommet inden for tidsfristen. Desuden anmoder kommunen om billeder af typeskiltet på den godkendte spildolietank, således denne tank kan registreres på lokalitetens BBR.

Virksomheden bedes sende billederne til både undertegnede og til min kollega Preben Simonsen (mail: prsi@frederikshavn.dk – tlf. 9845 6370).

- **Opbevaring af brugte batterier**

Virksomheden havde på tilsynet farligt affald, herunder brugte batterier, stående direkte på betongulvet i lageret, se bemærkningen under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. § 13, stk. 1 i *Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 908 af den 30. august 2019* skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **aftales** med for virksomheden, at farligt affald, herunder brugte batterier, ikke må stå direkte på betongulvet. Tingene skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte, **inden den 15. april 2020**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98445758	CVR nr.	29524165
Fax		P. nr.	1012231934

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.





Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Værksted, hvor der foretages service og alm. autoreparation samt undervognsaktiviteter.</p> <p>Nedenfor ses billeder af virksomhedens værksted:</p> 

	<p>Nedenfor ses undervognsbehandlingskabinen:</p>  <p>Virksomheden har åbent ml. kl. 7.30 og 16.00</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. Autobekendtgørelsens § 14 skal værkstedet kunne redegøre for indkøbt produkter i forbindelse med undervognsbehandlingen. Kvitteringer kan fremvises, hvis det ønskes - dem holder kontordamen styr på.</p> <p>Desuden skal værkstedet have styr på, hvornår filtre på afkast udskiftes - virksomheden oplyser, at filtre i kabinen til undervognsbehandling vaskes og genbruges efter behov, når de trænger (værkstedet kan se, hvornår filterne trænger).</p> <p>Sidste vask af filtre var sommeren 2019. Der forekommer ingen alarm på filterne.</p> <p>CTM har ikke anmodet om dokumentation jf. § 14 i auto-bekendtgørelsen ved dette tilsyn.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenet jord	<p>Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.</p>
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med el og kaloriferer/dieselfyr, hvilket også står registreret i BBR. Se nedenfor:



Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Luftforurening</p>	<p>Virksomheden har udsug til udstødningsgasser og svejserøg. Der er ingen filtre og alarm på afkastene. Afkast er ført 2 meter over tagryg. Se nedenfor:</p>   <p>Virksomheden foretager kun svejsning i et meget begrænset omfang - det meste ryger ud af huset til Cars Frederikshavn (Backhausen).</p> <p>Speciel kabine til undervognsbehandling, hvor der er etableret udsug. Afkast er ført mere end 5,5 meter over terræn og mere end 2 meter over tagryg. Virksomheden renser selv filtrene efter behov (synligt, hvornår filtre skal renses). Der er ingen alarm på afkastet. Se nedenfor:</p>  

	
	<p>Antal afkast: 4 stk. (1 stk. fra udsugning af udstødningsgasser, 1 stk. fra udsugning af svejserøg, 1 stk. fra kabine til undervognbehandling og 1 stk. fra oliefyr)</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte og intet giver anledning til klager.</p> <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har modtaget klager over støj.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er ingen off. kloak i området. Sanitært spildevand fra vask og toilet afledes til en samletank, som tømmes efter behov af Skagen Cementstøberi.</p> <p>Spildevand fra aktiviteterne i værkstedet kører i et lukket system. Spildevandet løber i en brønd. Fra denne brønd bliver spildevand suget over i en ny brønd (hvor også spildevand fra undervognsafdelingen løber i). Fra denne brønd bliver spildevand pumpet ud i en stor overjordisk samletank, der er placeret uden for bygningen. Denne tank tømmes ca. halvårligt (efter behov) af Skagen Cementstøberi. Der er ingen olieudskillere i det lukkede system.</p> <p>Sidste tømning var i december 2019.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen olieudskillere. Skagen Cementstøberi har en olieudskillere, som vandet fra autoværkstedet bliver kørt igennem, når det er hentet fra virksomheden.


Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 1 aktive tanke i BBR: Størrelse: 1.200 L</p>

	<p>Placering: Over terræn, udendørs Indhold: fyringsolie År: 2003</p>  <p>Der blev på tilsynet desuden fremvist en ekstra olietank til opvarmning af kabinen til undervognsbehandling. Ifølge olietankens typeskilt er tanken fra 1970 og dermed ikke længere lovlig, se nedenfor:</p>  <p>Det indskærpes over for virksomheden, at olietanken fra 1970 tømmes, sløjfes og erstattes af en anden godkendt tank, som er nyere end år 2000. Overjordiske olietanke i stål fra efter år 2000 er som udgangspunkt lovlige i 30 år.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser: Modtagestationen Vendsyssel -Kølvæske, bremsevæske: Modtagestationen Vendsyssel -Spildolie: Avista Oil -Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ <p>Det farlige affald opbevares i beholdere fra MV og afleveres til Modtagestation Vendsyssel, når containeren er fyldt.</p> <p>Såfremt oliefiltre og spraydåser er helt tomme og tørre kan de afleveres sammen med virksomhedens øvrige jern og metal. Det er dog en forudsætning af de er helt tomme og tørre, så der ikke løber rester ud gennem jerncontaineren.</p>

	<p>Spildolie opbevares i 200 L tromler, på korrekt bund og afhentes af Avista Oil, når der er behov herfor.</p> <p>Virksomheden havde en del brugte batterier stående på jorden i lager, se nedenfor:</p>  <p>Det aftaltes med virksomheden, at brugte batterier skal opbevares korrekt, således der ikke sker spild til omgivelserne. Dette betyder, at brugte batterier skal opbevares på enten en spildbakker eller i opsamlingskar.</p> <p>Virksomheden oplyste, at han vil få afhentet de brugte batterier.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dæk: Helstrup Dæk Metalkrot: KD Handel Pap og papir: begrænset mængde - virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Autoruder og plastkofangere: Begrænset mængde - virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen</p> <p>Affaldet opbevares som vist nedenfor:</p> 