

RGS Nordic A/S Industrispildevand

Askelunden 24
4230 Skælskør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 02.11.2020 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Askelunden 24.

16. november 2020
Sagsnr.: 2020-150842

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 5857 3464
Mail: nimik@email.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger og indskærpelse:

Slagelse Kommune vurderede ved tilsynet, at der var en væsentlig "kemisk" lugt ved Stignæs Landevej, som stammer fra RGS Nordic, Industrispildevand. Slagelse Kommuneindskærper, at lugtkravene i virksomhedens miljøgodkendelse skal overholdes.

EAN nr. 5798007389727

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2020 opkræves 333,22 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Pernille Lyngsie Pedersen.

Endvidere deltog prøveudtager Lars Madsen fra Højvang Laboratorium.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

*Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
501a Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg -bio. beh.: (Kategori: 1a) 5.1a*

Tilsynet blev udført i forbindelse med fastlæggelse af, hvor og hvordan stikprøver af rensed spildevand fra RGS Nordic skal udtages i forbindelse med uvarslet myndighedskontrol.

I forbindelse med tilsynet blev der udtaget en stikprøve til analyse for PFOS. Virksomheden var ikke bekendt med, at denne prøve skulle udtages. Udtagning af prøven kan ses af nedenstående fotos. Prøven blev udtaget af prøveudtager fra Højvang Laboratorium, som også foretager analysen.

Det er aftalt med Højvang laboratorium, at de fremover udvælger, hvilke dage der skal udtages prøver, således at hverken Slagelse Kommune eller RGS Nordic er bekendt med datoerne for prøveudtagningerne.

I forbindelse med tilsynet blev beluftningstanke og efterklaringstank besigtiget jf. nedenstående fotos. Hertil var der ingen bemærkninger.

Da Slagelse Kommune ankom til RGS Nordic kunne der fra Stignæs Landevej og vejen ned til RGS Nordic konstateres væsentlig "kemisk" lugt. Dette kunne også konstateres på virksomheden. Det blev umiddelbart vurderet, at der var flere kilder til lugten, bl.a. fra tankanlæggene, men også fra tankvogn som under tilsynet var i færd med at aflæsse affald ved modtagepladsen.

Som det kan se af nedenstående foto, var lugerne oven på tankvognen åbne, hvilket var årsag til en væsentlig lugtkilde. Slagelse Kommune indskærpede, at lugtkravene i miljøgodkendelsen skal overholdes.

Virksomheden ville fremadrettet sikre, at tankvogne ikke har deres luger åbne under aflæsning. Endvidere blev der ved modtagepladsen fremvist et nyt biofilter (se foto), som vil blive installeret på tankanlæggene, hvis filteret som forventet er mere effektivt end eksisterende filtre.

Det blev aftalt, at lugtkravene i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse vil blive gennemgået ved revisionen af miljøgodkendelsen.

Beluftningstanke



Udløb fra efterklaringstank



Prøvetagningsklub – virksomhedens egenkontrol



Udtagning af stikprøve



Biofilter ved modtageplads



Tankvogn ved modtageplads med åbne luger

