



Rapport for miljøtilsyn hos Henrik Vadsholt, Rørholtvej 12, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer				
Henrik Vadsholt	Rørholtvej 12	9370 Hals	Ulsted	
Tilsynsdato	07-02-2023			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.		
Mobiltelefon		CVR nr.	29054282	
E-mail		P. nr.	1003515258	
Samkøring	Morten Sørensen Houvej 142			

Godkendelsestype	Lokaliseringsgodkendelse
Godkendelsesdato	06-01-2003
Tilladte dyreenheder	137,62 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-11-2019	Aftale	Efterkommet	Logbog for flydelag skal føres
26-11-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Nedgravet olietank fra 1976 er ældre end 40 år, og skal sløjfes
26-11-2019	Aftale	Andre forhold	Nedfældning af gylle på sort jord/græsmarker skal dokumenteres
05-08-2022	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet olietank fra 1981 er ældre end 40 år, og skal sløjfes
17-02-2023	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet olietank fra 1981: tanken skal tømmes og den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	35	8,97	06-01-2003	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	35	4,00	06-01-2003	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	68	90,67	06-01-2003	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,41	06-01-2003	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	60	28,57	06-01-2003	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	350	525	0	
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	70	140	70	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilladning
Møddingsplads, øvrige	Ingen mødding ved tilsynet

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningsstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		40	80		
Ajlebeholder	02-03-2001		4	8		
Gyllebeholder	01-01-1987	09-10-2018	165	670	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2004	15-10-2013	0	1.800	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1987		50	120		
Ensilagesilo	01-03-2001		20	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere. Den lille beholder anvendes til afgasset biogasgylle
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Udbringningsmetode flydende husdyrgødning	Ikke relevant længere. Alt jorden er bortforpagtet

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares bag opkant

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	<p>Ved tilsynet blev udfyldt blanketter til anmeldelse af 2 olietanke, og sløjfning af følgende:</p> <p>Nedgravet dieseltank 1500 liter, år 1981. Ved tilsynet var der stadig 200 liter i tanken ifølge ejer. Det indskræpes, at olietanken fra 1981 skal tømmes hurtigst muligt. Det er oplyst, at tanken ikke påtænkes gravet op, og derfor skal den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.</p> <p>Nedgravet fyringsolietank 1500 liter, år 1976. Tanken blev sløjfet i 2019.</p> <p>Der er også en nedgravet fyringsolietank 1500 liter, år 1986. Sløjfningsfrist 2026.</p>

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der modtages afgasset gylle fra biogasanlæg i Sindal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag*	Kondenserende oliefyr på Krabbesbrovej har meget lavt olieforbrug. Pillefyr til egen bolig. Gammelt oliefyr ved 3. bolig har stort olieforbrug. Forhold vedr. landbrugsdriften ikke drøftet