

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23.06.2017
CVR-nummer	86437414
P-nummer	1002747140
e-Doc journal nr.	13/020593 (TS)
Virksomhed	Johs. Sørensen og Sønner A/S
Adresse	Holmstrupgårdvej 7-9
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	86241288
e-mail	ls@johs-sorensen.dk
Kontaktperson	Lars Sørensen
Branchekode	H51 – Vognmandsvirksomhed K212 Midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
Opstartsdato	1979
Udvidelser/ændringer	2015, etablering af omlastning af madaffald
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kristian Overmars
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet er udført som følge af konstateret forurening af regnvandsledning og regnvandsbassin, som virksomheder afleder overfladevand til. Tilsynet er udført som et uanmeldt tilsyn.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed.

Virksomhedens hovedaktivitet på Holmstruggårdvej 7-9 er vognmandsvirksomhed. Administrationen ligger på Sintrupvej 13. Virksomheden har desuden to godkendelsespligtige biaktiviteter: 1: Sortering af byggeaffald og mellemdepot af affald på nr. 9, jf. miljøgodkendelse af 2. juni 1998. 2: Omlastning af madaffald fra dagligvarebutikker på nr. 9, jf. miljøgodkendelse af 7. april 2015.

TILSYNET

Tilsynet er udført som et uanmeldt opfølgende tilsyn som følge af tidligere konstateret oplag af problematisk affald på udendørs sorteringsplads, der afleder overfladevand til nærliggende regnvandsbassin, der flere gange har været forurennet jf. udsendt orienteringsbrev. Ved tilsynet er følgende konstateret:

- Sortering af affald fra containere med erhvervsaffald var i fuld gang.
- Bunken af affald var meget stor.
- Der kunne ikke konstateres problematisk affald i overfalden af bunken, men det var kun det øverste affald, som kunne kontrolleres.
- Porten til hallen med madaffald var lukket, og der var ikke tegn på udslæb af affald.

Jordforurening

En del af ejendommen er V1-kortlagt. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Egenkontrol

Virksomheden skal årligt indsende en rapport over affaldshåndtering jf. vilkår I1 i miljøgodkendelsen fra 2. juni 1998 og jf. vilkår 3.11.1 i miljøgodkendelsen fra 7. april 2015. Årsrapporten for 2016 er modtaget.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Det er fortsat meget vigtigt, at virksomheden overholder vilkår B3 og B4 – se nedenfor. Kortlægningen af forureningen regnvandssøen ikke afsluttet. Virksomheden overvejer at etablere en sorteringshal, der vil fjerne risikoen for udvaskning. Der er i miljøgodkendelse ikke stillet krav om at pladsen skal være tømt og ryddet ved arbejdstidsophør. Men så længe sorteringen foregår på udendørs plads, kan det anbefales at følge denne anbefaling fremover. Det vil både fjerne risikoen for udvaskning af vandopløselige stoffer nederst i bunken, og vil desuden kunne være et forebyggende tiltag i forhold til den pågående bekæmpelse af rotter i området.

Vilkår B3

Der må kun modtages uforurennet byggeaffald. Som uforurennet byggeaffald regnes:

- Forsorterede rene stenmaterialer,
- Forsorterede rene uglaserede teglmaterialer,
- Forsorteres rent beton
- Jernbeton


Byggematerialerne må ikke indeholde rester af maling, lak eller andre forurenende stoffer, ligesom træ, eternitplader indeholdende asbest og andet organisk materiale samt tjæreholdigt materiale skal være fjernet.

Vilkår B4

Byggeaffaldet kan i mindre omfang sorteres på pladsen. Evt. affald såsom træ, jern m.v. skal frasorteres straks efter modtagelsen og anbringes i den dertil indrettede bås.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

Aarhus Kommune, Natur og Miljø, den 23. juni 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog