

BRDR. H. & S. JENSEN SKÆLSKØR ApS

Lundsgårdsvej 5

4261 Dalmose

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 17. januar 2019 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, uvarslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Lundsgårdsvej 5.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse:

Indskærpelse nr. 1 Opbevaring af farligt affald/kemikalier.

Miljø og Natur skal gøre opmærksom på, at farligt affald jf. §12.3 i Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være undertag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Virksomheden må maksimalt opbevare det ikke-genanvendelige farlige affald på virksomheden i ét år.

For nærmere vejledning om opbevaring af farligt affald generelt henvises til Slagelse Kommunes retningslinjer for håndtering af farligt affald og Slagelse Kommunes forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker.

Vi skal hermed indskærpe, at opbevaring af farligt affald ikke overholder Erhvervsaffaldsregulativet. Forholdene skal derfor straks udbedres. Farligt affald skal bortskaffes til godkendte modtage anlæg. Genbrugsstationerne er godkendte som modtageranlæg.

24. januar 2019
Sagsnr.: 330-2019-6494

Kontaktperson:
Gitte Budtz
Direkte tlf.: 5857 4786
Mail: gibud@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Miljøscore / kategorisering

Slagelse Kommune har valgt at indplacere virksomheden i Miljøscore 4,1. Miljøscore 4,1 karakteriseres ved, at virksomheden har problemer med at overholde miljølovgivningen.

Virksomheden er ikke fastlåst på denne kategori. Når virksomheden har afsluttet sin indskærpelse, vil det være muligt at virksomheden bliver flyttet til score 1 eller 2.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommune ved undertegnede på tlf. 5857 4786.

Med venlig hilsen
Gitte Budtz

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Gitte Budtz

Fra virksomheden deltog: Ejer Henrik Jørgensen og Kenneth Mose.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6).

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 Ingen': (Kategori: 1b) K206

Virksomheden har følgende hovedaktiviteter: Entreprenør virksomhed med værksted.
Virksomheden har følgende biaktiviteter: Oplag af jord, brokker, asfalt og flis.
(se billede 1a til 1g – Blandet oplag på pladsen)

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
1g	230951	HØVE BY, HØVE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejersnavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
SVANEHØJGA ARD A/S		Nøddebovej 12	Harrested	4200 Slagel- se	Nej

Ejendommens ejer	, ,
Betalers adresse	BRDR. H. & S. JENSEN SKÆLSKØR ApS, Lundsgårdsvej 5, 4261 Dal- mose Attention: CVR nr.: 14373691

Tlf. / mobil / fax	58195630 / 40258997 /
E-mail	henrik@hjgruppen.dk
Hjemmeside	www.hjgruppen.dk
CVR- / P-nummer	14373691 /
EAN nr.	
Etableringsdato	30.11.2007
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Jord og beton, Entreprenør arbejde vedr. byggeri.
Antal ansatte:	30 ansatte
Produktionsareal (m ²):	30.000 m ² i total areal.
Driftstider (kl):	Hverdage: kl. 6.30 - 16 Lørdage: - Søn- og helligdage: -
Kommune- /lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	-
Bemærkning	-

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Der var meget mudret udenfor p.g.a. et par dages regn.

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
-			

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Der var container med blandet brandbart (se Billede 3a – Blandet brandbart affald), container med PVC affald (se Billede 3b – PVC affald), container med jern affald (se Billede 3c – Jern affald), container med kasserede filtre fra værkstedet (se Billede 3d – Kasserede filtre fra værkstedet)

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.kon c.(mg/m ³)	Rensning
	Intet at bemærke.			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor/bygge affald	Jord, sten, brokker, asfalt fra entreprenør arbejde og træflis

Spildevand

Kra v Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)ma x	(m ³ /år)	Enhed	
		Intet at bemærke.				

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)	Enhed
Mudder fra entreprenør biler.	-	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskehallen	Der havde lige været en bil til vask, så der lå en del mudder i vaskehallen. Under vaskehallen er der et bassin hvor jorden sedimentere før det ledes til udskillere og sandfang i virksomhedens fjerneste hjørne.

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
-	Vaskevand	Vand til ledes fra vaskehallen	-	-	-

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diаметer (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømmningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor/Fjerneste hjørne	Intet at bemærke (se billede 5)

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømmningsfrekvens (mdr)
-	Udenfor i fjerneste hjørne (se billede 5a - billede 5d – Sandfang og brønd)			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
1g	23095 1	1987	2	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1987	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk		18-08-2027
1g	23095 1	1987	3	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1987	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk		18-08-2027

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
1g	230951	1982	1	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1982	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgraved/underjordisk		06-05-2022

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning	Bemærkninger	Støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Intet at bemærke. Nedkuseren kørte ikke.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Intet at bemærke.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indenfor / udenfor	Kemikalier/kemikalie indenfor stod ikke på spildbakke . Det skal der rettes op på som forebyggelse af jordforurening. Det gælder også de tromler som stod udenfor. Virksomheden modtager en indskærpelse på dette (se nedenfor).

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
24. januar 2019	Indskærpelse	Kemi skal stå på kemikaliespildbakke. Hvor spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største (hvis der skulle gå hul).

Billede materiale.

Billede 1a – Blandet oplag på pladsen



Billede 1b – Blandet oplag på pladsen



Billede 1c – Blandet oplag på pladsen



Billede 1d – Blandet oplag på pladsen



Billede 1e – Blandet oplag på pladsen



Billede 1f – Blandet oplag på pladsen



Billede 1g – Blandet oplag på pladsen



Billede 2a – Skulleplads for indholdet i slamsugeren



Billede 2b – Skulleplads for indholdet i slamsugeren



Billede 3a – Blandet brandbart affald.



Billede 3b – PVC affald



Billede 3c – Jern affald



Billede 3d – Kasserede filtre fra værkstedet



Billede 4a – Oplag af kemikalie affald - udenfor



Billede 4b – Oplag af kemikalier indenfor



Billede 4c – Oplag af kemikalier indenfor



Billede 4d – Oplag af kemikalier / spildolie indenfor



Billede 4e – Oplag af kemikalier indenfor



Billede 5a – Sandfang og inspektionsbrønd



Billede 5b – Sandfang og separationsbrønd



Billede 5c – Sandfang og separationsbrønd 2



Billede 5d – Sandfang og fyldt brønd

