



DK Bilservice ApS

Brudelysvej 15A

2880 Bagsværd

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - DK Bilservice ApS, Brudelysvej 15A, 2880 Bagsværd

Virksomhedens navn	DK Bilservice ApS
Virksomhedens adresse	Brudelysvej 15A, 2880 Bagsværd
CVR nummer	37277851
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	22.10.2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet
Håndhævelser ifm tilsynet	

Tilsynet omfattede	Miljøafdelingen har kigget på opbevaring af motorolie og farligt affald
Jordforurening	Vi konstaterede ingen jordforurening ved tilsynet
Egenkontrol	Blev ikke undersøgt.
Miljøafd.'s bemærkninger	DK Bilservice har nu indrettet opbevaringsstedet med miljøriste og opsamlingskar.