



CIRCLE K DANMARK A/S (Circle K Vermlands-
gade)
Vermlandsgade 41
2300 København S

Miljøtilsynsrapport 2025, Circle K, Vermelandsgade 41, 2300 København S

9. januar 2026

Sagsnr.
2025-0065572

Dokumentnr.
2025-0065572-4

Sagsbehandler
Tina Ringskou Ginty

Virksomhed:	Circle K
Adresse:	Vermlandsgade 41, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 28142412, P nr. 1021478551
Tilsynsdato:	21.03.2025
Deltagere:	Circle K, Butikschef Halil og Distriktschef Zoran KK: Tina Ginty og Jens Mortensen
Virksomhedstype:	Q02
Tilslutningstilladelse:	20. april 2015.
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Egenkontrol udføres af en række atktør: Circle K udarbejder årsrapport over forbrug af vand og sæbe i vaskehallen. Eksterne firmaer tømmer sandfang og olieudskillere og udfører kontrol med beholderegnskab og brændstoffer. Tæthedsprøvning af tanke og rørsystem sker af eksternt firma.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynsmyndigheden har ingen bemærkninger til drift af benzinstationen med vasketal på adressen Vermelandsgade 41, 2300 Kbh. S. Olieudskillerne er placeret som vist på oversigtstegning, bilag 1

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen
Miljøsagsbehandlere

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019


Baggrundsnotat



Circle K på Vermelandsgade 41 ligger i et v-kryds i et erhvervskvarter. Der er god afstand til forureningsfølsomt område.

Drift og indretning

Servicestationen omfatter en butik, påfyldningsplads, salgsplads, pusleplads og en vaskehal. Indretningen er som vist på kort. Derudover er der opstillet flere el-ladestandere.



Støj

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Påfyldningsplads



Belægning stand (fuldstøbt beton) var ved tilsynet i fin stand og uden lunger og revner. Før tilsynet har tilsynsmyndigheden modtaget inspektionsrapporter på de 2 nedgravede tanke. Ligesom der er udført tæthedskontrol af rørsystemet tilknyttet tankene.

Tanke

Før tilsynet sendte Circle K oplysninger om nedgravede tanke til tilsynsmyndigheden. Alle tanke og rørsystemer er fundet tætte.

Tank-nummer	Typegodkendelsesnr.	Størrelse	Etableringssår	Dato for tæthedskontrol og inspektion.	Bemærkninger
Tank 1	5839	50 m ³	1972	Januar 2022	 Tank 1.pdf
Tank 2	5885	50 m ³	1972	Juni 2016	 T2.docx
Tank 3		30 m ³			Overvåget tank DOPA / FERNO LINE løsning
Tank 4		30 m ³			Overvåget tank.

Tankens indhold overvåges elektronisk. Resultat af overvågning kan ses i teknikrummet, som er tæt på butikken.



Lækagealarm T3

Overvågning af tankindhold

Salgsplads



Der er fire standere på salgspladsen, hvor belægningen ved tilsynet var i god stand (fuldstøbt beton). Der var ingen lunker eller væsentlige revner.

Circle K fremsendte i henhold til varslingsbrev dokumentation for tømning og vedligeholdelse af olieudskillere,

Der er en olieudskiller tilknyttet påfyldnings- og salgspladserne med niveaumåler, flydelukke og alarm. Der er dels en alarm på stationen samt en alarm hos et eksternt overvågningsselskab.


Mængder		
Hvor meget vand er tømt i (m3)?	20	m3
Vand pr. påbegyndt (m3)	20	m3
Bundfald/sand drænet for vand (tons)	3	tons
Olie/vand til genanvendelse (m3)	0	m3



Opgørelse af tømte mængder fra udskillere 2024.Data tilsendt før tilsyn

Vaskehal

Vaskehallen er udstyret med tre sandfang på hver 10 m³. I sandfangene opsamles grovere partikler før det brugte vaskevand ledes til videre et rense- og recirkuleringsanlæg med kiselfilter. Vandet genbruges efter tilsætning af flokkuleringsmiddel og desinfektionsmiddel, som fjerner evt. lugt inden vandet ledes til genbrugsbrønd hvorfra vandet genbruges til undervognsvask. Før tilsyn har tilsynsmyndigheden modtaget tømningsrapporter på tømning af udskillere. Det er dokumenteret at sandfang og olieudskillere skimmes og tømmes med faste intervaller. (skimning 1 gang årligt og tømning 1 gang årligt).



Vaskehal, hvor der er tilknyttet olieudskillere

Vaskehal forsynes fra et teknikerrum. Vand ionbyttes inden det bruges som vaskevand. Vaskemidler doseres fra teknikerrum.



Vaskevand løber gennem sandfang før det opsamles i genbrugsbrønd hvorfra vandet genbruges til undervognsvask.



Olieudskiller tilknyttet vaskehal

Olieudskiller tilknyttet påfyldning- og salgsplads.



Alarm for overfyld af olieudskiller

Lækagekontrol af tank



vaskemidler placeret på spildbakke, som ikke ses på foto.

ABC-Stofvurdering

Virksomhed fremsendte i henhold til varslingsbrev en opgørelse over sikkerhedsdatablade for vaskemidler, som benyttes i vaskehallen før udførelsen af det fysiske tilsyn.

Total forbrug af Kemi	
Produkt	Antal liter
PreWash Power	834
Insec Tecs Ultra	1.307
FoamClean Citrus	258
BruchTecs Ultra	323
ShineTecs Ultra	464
DryTecs Ultra (skylle+skumvoks)	272
WheelTecs Ultra	770
ShieldTecs Ultra	414



Liste over anvendte vaskemidler og mængder 2024

Vaskemidler doseres fra teknikerrum. Der er fremsendt en liste over anvendte vaskemidler.

Tre vaskemidler indeholder stoffer hvor der ikke er data for nedbrydelighed og giftighed.


Der er sendt særskilt besked til Circle K omkring vaskemidlernes indholdsstoffer.

Venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen
Miljøsagsbehandlere

BILAG 1

Venlig hilsen
Tina Ringskou Ginty
Miljøsagsbehandler



10122