

**Miljøtilsynsskema Brusk MC**

Virksomhedens navn	Brusk MC
Virksomhedens adresse	Sdr. Vilstrupvej 5
Virksomhedens CVR nummer	35731776
Dato for tilsyn	22. august 2019
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, prioriteret, §9)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	På værkstedet udføres service og reparation af motorcykler. Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, bek. nr. 1312 af 8. november 2016
Hvad der er ført tilsyn med?	Tilsynet omfattede hele virksomheden. Ved tilsynet blev de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, kemikalier, spildevand, luft/ lugt og støj gennemgået.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ved tilsynet ikke observeret tegn på jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der blev meddelt en indskærpelse vedr. afkastet for svejserøg og udstødningsgasser.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ikke relevant