

**Tilsynsdata-rapport  
Q 8 Service)  
Vejlevej 1  
7130 Juelsminde**

Til stede ved tilsyn Den 28.08.2019	Bjarne Andersen, virksomhed Ida Weber Jørgensen og Jens Peter Eggertsen, Hedensted Kommune
--	---

Telefon	40305700	Hjemmeside	
E-mail	regnskab@q8.dk	CVR nr.	61082913
Fax		P. nr.	1012525555

Matrikler	
26k	Klakring By, Klakring
26z	Klakring By, Klakring

**Virksomhedens kategorisering**

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)".

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed	<p>Planforhold:</p> <p>Tankstationen er indenfor kommuneplanramme 1.C.07 som udlægger området til centerområde. Tankstationen ligger i byzone og er også omfattet af Lokalplan 1102, delområde A, som giver mulighed for at anvende arealet til centerformål med daglivarebutik, tankstation, parkeringspladser, skilte mv. og tilhørende veje.</p> <p>Natur og miljø:</p> <p>Tankstationen ligger cirka 230 meter fra kysten. Nærmeste beboelse ligger i forlængelse af tankstationen.</p>
Egenkontrol - generelt	Egenkontrol af benzinanlæggene foretages af firmaet Wennstrom, som bliver tilkaldt hvis den elektroniske pejling viser uoverensstemmelser. Desuden foretager de test af dampretursystemet en gang om året.
Håndhævelse	

Generelle bemærkninger	
------------------------	--

### Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Virksomheden er en vaskehal og et tankanlæg, hvorfra der sælges brændstof. Der føres dagligt opsyn med anlægget.					
Produktions-areal (m <sup>2</sup> )	Etablerings-dato på adressen	Antal an-satte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og hel-lig dage
	01.01.2005	1	7.00-22.00	7.00-22.00	7.00-22.00
Grønt regn-skab	Regnskabspe-riode		Miljøledelse		Dato
Nej	-				

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ikke relevant.
Fyringsanlæg	Der opvarmes med fyringsolie.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er siden sidste tilsyn ikke modtaget klager over støj fra virksomheden. Vaskehallen er forsynet med automatisk portlukke. Der kan ikke foretages vask af biler mellem kl. 22.00 og kl. 07.00.  Vurdering:  Det vurderes ikke at virksomhedens aktiviteter er til gene for omgivelserne.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Området er separatkloakeret.  Der forekommer processpildevand fra vaskehallen og fra salgs- og påfyldningspladserne.

	<p>På tilsynet stod sæber i spændelågsfade og dunke opbevaret nær afløb. Virksomheden har tilkendegivet at de vil sætte spildebakke under dem, men har endnu ikke indsendt dokumentation for at arbejdet er udført. De har dog indsendt datablade på produkterne.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Der skal sættes spildebakke under sæberne.</p>
Egenkontrol - spildevand	

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>En olieudskillere med sandfang er placeret i forlængelse af vaskehallen og herigennem ledes spildevandet fra vaskehallen til offentlig kloak. Vand fra påfyldningspladsen og salgspladsen ledes gennem en anden olieudskillere til regnvandsledning og så videre til havet.</p> <p>Der er meddelt fritagelse fra den automatiske tømningsskema. Oliebenzinudskillere tømme af Marius Pedersen, men den sidste tømningsskema der er indkommet dækker 2015.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Der skal indsendes tømningsskema for 2016, 2017, 2018 og 2019. Der skal redegøres for hvorvidt der er givet tilladelse til afledning til havet fra påfyldnings- og salgspladsen.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Benzin	30.000	1995	Nedgravet	JA
2	Diesel	20.000	1987	Nedgravet	JA
3	Benzin	15.000	1995	Nedgravet	JA
4	Olieprodukter	10.000	1995	Nedgravet	JA
5	Fyringsolie	1.200	2008	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olie- og kemikalietanke	<p>Fire nedgravede tanke som alle er på 10.000 liter eller derover findes på ejendommen. Desuden findes der en fyringsolietank fra 2008. Der opbevares også en gammel overjordisk tank med ukendt alder i et baglokale. Tanken er tom og bør bortskaffes.</p> <p>Alle tankene er blevet tæthedsprøvet i 2010. Tæthedsprøvning skal derfor foretages senest februar 2020.</p> <p>Det blev på tilsynet oplyst at både rørene til udleveringsstanderne og påfyldningsrørene sandsynligvis er enkeltvæggede.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Det skal undersøges om rørene er til udleveringsstanderne og påfyldningsrørene er enkeltvæggede eller ej.</p>
-------------------------	---

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsproduktion	<p>Virksomheden er ikke tilmeldt SMS-ordningen.</p> <p>Brændbart affald samles i 800 ltr. container, og afhentes af P Fournaise.</p> <p>Tomme plastdunke fra vaskehallen samles sammen og køres på genbrugsstation.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Virksomheden skal tilmelde sig SMS-ordningen. Derudover vurderes det, at virksomheden håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen.</p>

Udarbejdet af: IWJ, Ida Weber Jørgensen  
Tlf.: 7975 5671  
e-mail: ida.jorgensen@hedensted.dk

### Få mere at vide her

Hedensted Kommune [www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk)  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.) [www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
Retsinformation (lovgivning) [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.) [www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

