

DKM Partner ApS

Vordingborgvej 208

4682 Tureby

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - DKM Partner ApS, Vordingborgvej 208, 4682 Tureby

Virksomhedens navn	DKM Partner ApS	
Virksomhedens adresse	Vordingborgvej 208, 4682 Tureby	
CVR nummer	35811281	
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)	
Dato for tilsynet	27.07.2017	
Baggrunden for tilsynet	Administrativt tilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
19-07-2017	Indskærper	Sandfang og olieudskiller skal tilmeldes Køge Kommunes obligatoriske tømningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, med henvisning til Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af olie- og benzinudskiller.
19-07-2017	Indskærper	Farligt affald (her: spildolie og brugte oliefiltre) skal opbevares i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, stk. 1. Dette kan f.eks. gøres ved at stille det på spildbakke, som mindst skal kunne rumme indholdet af den største beholder der placeres på den.
19-07-2017	Indskærper	De 2 skrotbiler der ses i bilag 1 skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Dokumentation skal være i form af skrotningsattester.
19-07-2017	Indskærper	Dieseldunken på værkstedet skal opbevares i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12. Dette kan f.eks. gøres ved at stille den på en spildbakke.
19-07-2017	Henstillinger	Køge Kommune henstiller til, at DKM Partner ApS redegør for hvorvidt den sorte Citroën C8 skal istandsættes, eksporteres eller skrottes, eller allerede er blevet det, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1. I skal fremsende dokumentation i overensstemmelse med forklaringen.
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.	
Jordforurening	Dele af virksomhedens areal er kortlagt for jordforurening på vidensniveau 2. Der blev ikke set tegn på jordforurening på tilsynet.	
Konklusioner på egenkontrol	Tilfredsstillende.	