

PAVA BILSYN FARUM A/S
Rugmarken 33 A
3520 Farum

Tilsynsrapport - miljøtilsyn	
Virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer	PAVA Bilsyn Farum A/S Rugmarken 33A 3520 Farum CVR-nr.: 28696973
Virksomhedstype	A 203. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
Tilsynsdato	13. september 2022
Baggrund for tilsynet	Rutinemæssigt basistilsyn.
Tilsynets omfang	Tilsynet omfattede hele virksomheden og alle miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?	Nej
Gav virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol anledning til påbud, forbud eller indskærpelser	Nej

Dato: 13-09-2022

Sags id: 07/1393

Dok.nr.: 93171/22

Furesø Kommune

Center for By og Miljø

Tlf.: 7235 4000

Telefon åbningstider:

Mandag-fredag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-17

Skriv til os via Digital Post fra

borger.dk og virk.dk

www.furesoe.dk