

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	30.08.2017
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	27427243
P-nummer	1022263443
Virksomhed	Auto 23 Lystrup
Adresse	Møgelgårdsvej 23
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	-
Mobil	-
e-mail	lystrupauto@gmail.com
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	01.03.2017
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Kristian Mikkelsen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	Ved tilsynet var der i gårdspladsen stillet en tromle med spildolie samt en akkumulator. Disse skal opbevares med spildsikring og overdækket efter reglerne i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Ved tilsynet blev dette straks flyttet ind bagerst på værkstedet, hvor der ingen gulv afløb er. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til, at spild ikke kan løbe i kloak eller i jorden.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der har tidligere været et andet autoværksted på adressen, men dette er første miljøtilsyn efter Auto 23 Lystrup er opstartet på adressen.
Egenkontrol	Der er ingen krav om egenkontroller.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke nogen form for miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Værkstedet er et mindre enmands autoværksted, hvor der på deltid foretages reparation og service af biler.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 person.

Planforhold

Planforhold	Autoværkstedet er efter kommuneplan 2013 etableret i område 270508BL, som er udlagt til blandet byområde.
-------------	---

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er bolig på ejendommen og flere boliger i det nære nabolag.
Væsentlige støjkloder	- Ventilationsanlæg - Alm. reparationsarbejde
Vurdering af støj	Støjende aktiviteter skal foregå for lukket dør / port / vinduer. Der vurderes ikke umiddelbart at være støjgener fra værkstedets drift så længe støjende aktiviteter foretages indendørs for lukket port.


LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er etableret punktudsugning til svejsning og udstødningssgas.
Rumopvarmning	Værkstedet opvarmes med oliefyret kalorifere.



Afkast fra punktudsugning til svejsning og udstødningsgas.



Punktudsugning til svejsning og udstødningsgas.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der er ikke noget særligt forbrug af organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ingen særligt lugtende processer på virksomheden.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der forekommer ikke noget processpildevand. Der er ikke nogen gulvafløb i værkstedet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ikke nogen olieudskillere på adressen.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie: Genbrugsstationen Lystrupvej. Oliefiltre: Genbrugsstationen Lystrupvej. Bremsevæske: Genbrugsstationen Lystrupvej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Kølervæske: Genbrugsstationen Lystrupvej.</p> <p>Spraydåser: Genbrugsstationen Lystrupvej.</p> <p>Akkumulatorer: Genbrugsstationen Lystrupvej.</p>
Øvrigt affald	<p>Brændbart affald: Genbrugsstationen Lystrupvej.</p> <p>Plastdele (kofangere m.m.): Genbrugsstationen Lystrupvej.</p> <p>Autoruder: Genbrugsstationen Lystrupvej.</p> <p>Metalskrot: Genbrugsstationen Lystrupvej.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Til den oliefyrede kalorifere benyttes en plastdunk.</p> <p>Der er ingen olietanke i tilknytning til virksomheden.</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Ved tilsynet var der i gårdspladsen stillet en tromle med spildolie samt en akkumulator. Disse skal opbevares med spildsikring og overdækket efter reglerne i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Ved tilsynet blev dette straks flyttet ind bagerst på værkstedet, hvor der ingen gulvafløb er.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Opbevaring bagerst på værkstedet vurderes at være tilstrækkeligt til, at spild ikke kan løbe i kloak eller gennem porten og i jorden.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden havde kun mindre oplag i små emballager.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Belægninger, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier vurderes at være i tæt stand.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der vurderes at have medført jordforurening.



Spildolie og akkumulator var opbevaret uden spildsikring. Dette blev dog straks flyttet.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk