



Rapport for miljøtilsyn hos Bilgården Øst, Rørdalsvej 89, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 23.08.2022 | | |
| Baggrund for tilsynet | § 9 tilsyn - varslet | | |
| Telefon | 96343496 | CVR nr. | 37229768 |
| E-mail | mekopartner@hotmail.com | P. nr. | 1027383692 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|---------|--|
| 23-08-2022 | Aftale | Meddelt | Databladet på malepartikelfilteret eftersendes samt en beskrivelse af, om det er forsynet med en differenstrykmåler senest den 1. november 2022. |
| 23-08-2022 | Aftale | Meddelt | Der skal fremsendes indkøb og forbrug af maling, lak, grunder, fylder, fortynder mv., til malekabinen, for årets første 6 måneder senest den 1. november 2022. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Der har været værksted på ejendommen fra før 1986. Den nuværende ejer, Simon Sabbah, havde værkstedet fra 2010-2015.</p> <p>Fra omkring d. 1. april 2020 er han igen startet op på adressen.</p> <p>Der udføres almindeligt autoreparationsarbejde, autolakering samt en smule svejsning og slibning.</p> <p>Der er blevet meddelt dispensation til etablering af malerkabine i 2021. Der foretages kun pletlakering - ingen hellakeringer. Malekabinen opvarmes med olie til 40 -50 grader. Afkastet fra malekabinen er dimensioneret ved brug af den operationelle meteorologiske luftkvalitetsmodel (OML) og påviser overholdelse af den vejledende grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002, B-værdivejledningen for 5-methylhexan-2-on. Der må maksimale anvendes 1 liter maling/lak pr time.</p> | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 3 | 8-16 | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc (mg/m ³) | Rensning |
|----------|-------------------------|------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Udstødningsgas | | | Ingen rensning |
| 2 | Svejsning | | | Ingen rensning |
| 3 | Autoreparationslakering | | | Paintstopfilter |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,0 | | | | | |
| 2 | | 2,0 | | | | | |
| 3 | 12,5 | | 0,56 | 0,75 | | 29,10 | |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Naturgas |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft, afkast | Der er tre afkast, et til svejserøg, et til udstødningsgas og et til malekabine. Det kunne konstateres, at der ingen udsugning var i malingsblanderummet, hvilket skal etableres snarest. Ved næste miljøtilsyn skal der ses nærmere på opvarmningen af malekabinen med olie og afkastet herfra. |
| Luft, støv | Slibning og pudsning inden lakering sker i et lukket system. |
| Luft, filtre | I afkastet fra malekabinen skal der være etableret et farvepartikelfilter med en rensgrad på mindst 85 %. Malepartikelfiltret skal være forsynet med differenstrykmåler til måling af trykfaldet over filtermaterialet. Det blev aftalt, at databladet på filteret eftersendes samt en beskrivelse af, om det er forsynet med differenstrykmåler <u>senest den 1. november 2022.</u> |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--|
| 1 | Kompressor | | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Støj | Virksomheden havde ingen aktivitet i gang under tilsynet, så støjni-veauet kunne ikke vurderes. |
| Støjkilder, udendørs | Afkast fra malekabine. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand | Der forekommer kun sanitært spildevand. Der er ingen gulv afløb til kloak på værkstedet. Virksomheden spuler af og til biler udenfor uden brug af vaskemidler, primært pga. støv fra Aalborg Portland. Denne aktivitet skal foregå langt væk fra et regnvandsdæksel og arbejdsgangen må forventes, at blive drøftet ved næste miljøtilsyn. |
| Spildevand, afløbsforhold | Området hvor virksomheden er beliggende er separatkloakeret. Det betyder, at de udendørs kloakker/overflader afvander til nærmeste grøft eller å uden rensning og herfra videre ud i Limfjorden. Det er derfor vigtigt, at virksomheden er opmærksom på dette ved brug af de udendørsarealer, og hvis der ved uheld sker spild på arealerne. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Råvarer | <p>Maleprodukterne står miljømæssigt forsvarligt i malingsbladerummet. Der er ingen gulvafløb i rummet.</p> <p>Det blev aftalt, at der <u>senest den 1. november 2022</u>, der skal fremsendes indkøb og forbrug af maling, lak, grunder, fylder, fortynder mv., til malekabinen, for årets første 6 måneder.</p> |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Affald, bortskaffelse | Miljøstyrelsens register for affald på Affaldsdatabasen blev drøft og heraf fremgår, at der kun bortskaffes affaldstypen blyakkumulatorer. Det blev oplyst, at Bilgården Øst er ved at overgå til en totalløsning ved affaldsindsamler Marius Pedersen A/S. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. |
| Generelle bemærkninger | <p>Bilgården Øst har opstartet malekabinen 1. januar 2022.</p> <p>Afkastet fra malekabinen på 12,5 meter kræver ikke en byggetilladelse iflg. skriv fra Aalborg Kommune, Byggeri den 25. februar 2022.</p> <p>Det blev oplyst, at Bilgården Øst næsten kun maler egne biler og lidt i forbindelse med forsikringskader, som svarer til max. 2 døre om ugen.</p> |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | <p>Intet at bemærke.</p> <p>Vær opmærksom på, at virksomheden til en hver tid skal kunne dokumentere, at forbruget af organiske opløsningsmidler i malekabinen holder sig under 1 liter/time.</p> |