

MAN Nordjylland A/S
Nordvej 16
9900 Frederikshavn
Att.: Kjeld Jacobsen

Sendt via mail: kj@mannord.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. november 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos MAN Nordjylland A/S beliggende Nordvej 16, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2019-02133

Frederikshavn Kommune har den 04.11.2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Kjeld Jacobsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftale:

- **Opbevaring af flydende væsker og farligt affald**

Virksomheden havde under tilsynet flere 200 L tromler med hhv. kølervæske og hydraulikolie samt beholdere med oliefiltre og spraydåser stående ude i gården, hvor der er afløb til offentlig kloak. Derudover havde virksomheden også kølervæske, hydraulikolie og andre væsker opbevaret i tromler inde i et rum, hvor gulvet har faldt ned mod rummets afløb, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. § 12, stk. 1 i Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 908 af den 30. august 2019 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

Det **indskærpes** over for virksomheden, at der skal findes og etableres en holdbar løsning på opbevaring af tromler med flydende væsker og øvrigt farligt affald,

således der ikke er risiko for afløb til kloak jf. ovenstående, **inden 1. december 2021.**

Virksomheden bedes fremsende billeddokumentation på, at indskærpelsen er efterkommet inden for tidsfristen.

- **Placering af spildolietank**

Virksomhedens spildolie opbevares i en dobbeltvægget plastolietank. Olietanken er blevet placeret ude i gården, se bemærkning under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Jf. § 13 i Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 908 af den 30. august 2019 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.

Virksomhedens spildolietank er på nuværende tidspunkt ikke beskyttet mod vejret, hvorfor virksomheden skal finde en alternativ placering eller lave overdækning af tanken (virksomhedens skal dog være opmærksom på, at overdækning kan kræve byggetilladelse ved Frederikshavn Kommunes Byggeafdeling). Desuden skal tanken placeres således, der ikke er risiko for påkørsel.

Det **aftales** med virksomheden, at de finde en løsning på ovenstående spildolietank **inden 1. december 2021.**

Virksomheden bedes fremsende billeddokumentation på, at aftalen er overholdt inden for tidsfristen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96377434	CVR nr.	40028382
Fax		P. nr.	1024220040

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden blev i 2019 overtaget af A/S Knud Uggerhøj.</p> <p>Virksomheden har salg af nye lastvogne. Ydermere foretager virksomheden service og reparation af lastvogne, kassevogne, kølemaskiner, kølevogne samt gaffeltrucks. Desuden har virksomheden reservedelslager.</p> <p>Virksomheden yder 24-timers service på MAN vogne og kølemaskiner. Der er 1 mand fast tilkøbt en vagtordning til opgaver ude af huset.</p> <p>Normal drift foregår mellem kl. 7-15.30.</p> <p>Antal ansatte på lokaliteten: 7 stk. inkl. kontor og salg.</p> <p>Virksomheden er ISO 9001:2015 certificeret.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden har rumventilation. Derudover er der punktudsug på hhv. udstødningssasser og svejserøg.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er alarm på alle afkast og at der foretages eksternt service af alt udsug (min. 1 gang årligt).</p> <p>Virksomheden oplyser ydermere, at der foretages slibning, svejsning og pladearbejde i et begrænset omfang.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	Virksomheden har også afdelinger i hhv. Hjørring, Thisted og Svendstrup. Virksomheden er opvarmet med naturgas.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har rumventilation. Derudover er der punktudsug på hhv. udstødningssasser og svejserøg. Der er ikke filter på afkast til udsugningsgas.

	<p>Virksomheden oplyser, at der foretages slibning, svejsning og pladearbejde i et begrænset omfang.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er alarm på alle afkast og at der foretages eksternt service af alt udsug (min. 1 gang årligt). Sidste service var i juli 2021, hvor også en del af anlægget blev renoveret.</p> <p>Afkast er ført overtag.</p> <p>Antal afkast: 3 stk. (1 stk. fra hhv. rumventilation, svejserøg og udstødningsgas).</p>
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs på lokaliteten (der foretages også arbejde ude i marken).</p> <p>Kompressor er placeret ude i lukket ikke isoleret skur, men kommunen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p> <p>Virksomheden oplyser, at nabovirksomheden Happydays før i tiden kunne komme ned til værkstedet, når de syntes det støj for meget fra eksempelvis afprøvning af kølemaskiner. Begge parter fandt ud af problematikken i fællesskab. Afprøvning af kølemaskiner foretages ikke længere på lokaliteten, da det kræver speciel tilladelse, hvormed støjniveauet er minimeret markant.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er afløb flere steder i værkstedet.</p> <p>Nabo virksomheden Fiskelogistik har en vaskehal, som ligger ved siden af værkstedet mod nord. Vaskehallen er i 2021 blevet renoveret og benyttes nu af ejer selv (Fiskelogistik). Der er afløb fra vaskehallen, som afleder til stor opsamlingsstank, således vandet kan genanvendes.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Virksomheden har olieudskillere og sandfang, som tømmes automatisk af Stæten. Stæten holder selv øje og tømmer når der er behov herfor - dog min. en gang årligt.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 2 aktive tanke i BBR på Nordvej 12:</p> <p>Størrelse: 2400 L</p>

	<p>Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1997 Anvendes til: motorolie</p> <p>Størrelse: 2500 L Placering: Indendørs, plast tank Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter År: 2006 Anvendes til: spildolie</p> <p>Motorolietanken er placeret i værkstedet.</p> <p>Spildolietanken er dobbeltvægget og blevet placeret ude i gården, se nedenfor:</p>  <p>Spildolien pumpes derover via rør, der er placeret i hhv. graven og i værkstedet. Ifølge §13 i Autoværkstedsbek. skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Dette betyder altså, at spildolietanken ikke må stå ude uden at være beskyttet mod vejr - dette kan afhjælpes ved at flytte tanken ind eller etablere et halvtag (vær dog opmærksom på, at et halvtag kan kræve byggetilladelse). Desuden skal tanken placeres således, der ikke er risiko for påkørsel. Det aftales med virksomheden, at de finde en løsning på ovenstående spildolietank inden 1. dec. 2021.</p>
--	--

Oplag af affald


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske, hydraulikolie: Modtagestation Vendsyssel -Spildolie: Avista Oil -Batterier/akkumulatorer: Returordning med MAN og ellers Sæby Produkthandel -Savsmuld til opsamling af spild: HCS Renovation - afleveres til godkendt forbrændingsanlæg

Olieholdt savsmuld og batterier opbevares inde i særskilte beholdere, se nedenfor:



Oliefiltre og spraydåser er placeret i særskilte beholdere fra Modtagestationen Vendsyssel - beholderne var under tilsynet placeret ude. Uafhængt kølervæske og hydraulikolie opbevares i 200 L tromler, som under tilsynet stod ude. Derudover har virksomheden også kølervæske, hydraulikolie og andre væsker opbevaret i tromler inde i rum, hvor gulvet har fald ned mod rummets afløb - nogle af tromlerne står på spildbakke og andre gør ikke.

Se billeder nedenfor:



Det blev aftalt med virksomheden på tilsynet i 2019, at tromler med væsker skal placeres på spildbakke, således der ikke kan ske læk til kloak. Dette var endnu

	<p>ikke sket på tilsynet i 2020. Det blev i 2020 indskærpet over for virksomheden, at der skulle findes og etableres en holdbar løsning på opbevaring af tromler med flydende væsker, således der ikke er risiko for læk til kloakken, inden 3. april 2020. Dette er endnu ikke efterkommet.</p> <p>Det indskærpes derfor endnu engang overfor virksomheden, at flydende farligt affald og andet farligt affald ikke må opbevares med risiko for afløb til kloak, undergrund, osv..</p> <p>Virksomheden får afblændet afløbet i rummet, således flydende farligt affald og andet farligt affald kan opbevares derinde forsvarligt - afløbet afblændes inden 1. december 2021. Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation for at indskærpelsen er efterkommet.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation: HCS Renovation -Dæk: Returordning med Helstrup Dæk -Plast kofanger: begrænset mængde ellers HCS Renovation -Bilruder, PVC: Stena Metal -Metal: Sæby Produkthandel -Pap, papir: Særskilt container ved HCS Renovation -Miljøklude: Returordning med De Forenede Dampvaskerier (DFD) <p>Affaldet i de store container opbevares ude på fast og tæt belægning. I belægningen er der dæksel til olieudskiller.</p>