

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	8. juni 2020
CVR-nummer	12897790
P-nummer	1000464360
e-Doc journal nr.	13/020843
Virksomhed	KF Jern og Metal Århus A/S
Adresse	Vestermøllevej 5
Postnummer og by	8380 Trige
Telefonnummer	8623 0188, mobil 20830188
e-mail	kfjernogmetal@gmail.com
Kontaktperson	Kristian Frederiksen
Branchekode	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Opstartsdato	1989
Udvidelser/ændringer	Sandfang og olieudskiller etableret i år 2013
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kristian Frederiksen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed.

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 24.10.1990 og tillægsgodkendelse af 23. juli 2012. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

EGENKONTROL

Oplagsmængder opgøres ved årets udgang. Journalen opbevares på virksomheden.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i lokalplanområde nr. 27.

Virksomheden er beliggende i OSDområde og området registreret med høj grundvandsrisiko.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Køb og salg af jern og skrot.

Meget lidt neddeling af jern- og metalskrot foretages med skærebrændere, klipper eller læssemaskine. Virksomheden lejer lejlighedsvis hydraulisk presser/klipper.

Oplagsmængder: Meget varierende mængder jernskrot: Ca. 400 t. Metaller: 200 t. Blandet jord til Glatved eller anden godkendt modtager efter sortering i powerscreener eller med magnet, ca. 1 – 2 træk pr. år. Det er oplyst, at jorden blandet med metaller sorteres i løbet af sommeren og afleveres senest den 1. oktober, som det fremgår af påbud af den 3. juni 2015. Ved tilsynet den 8. juni 2020 blev det oplyst, at der er sendt et træk til Glatved i 2019. Kvittering modtaget den 9. juni 2020.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Virksomhedens areal

Oplagspladsen: 8.478 m², heraf bebygget areal: 692 m².

Opfølgning fra sidste tilsyn

Virksomheden arbejder på at gennemgå og befæste hele arealet med overstøbning af betonpladerne. Det oplyses, at det foretages løbende, hvor det er nødvendigt. Hele pladsen er belagt med betonplader og støbt mellem betonrevnerne. Derfor foretages løbende overstøbning på betonpladerne. Oprydning på grunden fortsætter.

Jordbunker med blandet træ og metaller blev nedbragt til under 50 t i 2018, men vurderes ved tilsynet at være over 50 t, hvorfor det er aftalt, at virksomheden fjerner 1 træ i løbet af 2020. Der er i 2015 meddelt påbud om fjernelse heraf og reduktion til 50 t.

STØJ

Virksomhedens væsentligste kilder til støj er håndtering og neddeling af emner samt til og fra kørsel. Teknik og Miljø har ikke modtaget støjklager i 1019. Virksomheden har ændret tilkørselsområde på pladsen og orienteret kunder herom. I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret væsentlige støjgener.


LUFT

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg eller luftafkast fra værksteder. Der var ved tilsynet ingen tegn på væsentlige støvgener fra virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved fjernvarme.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	EGÅ
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Trige (EGÅ) 

Sandfang- og koalescensolieudskiller	Etableret i år 2013. Tømmes en gang årligt af Aarhus kommune
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Hele pladsen ca. 5000 m² afleder overfladevand til 1000 l sandfang og 10 l/sek koalescensudskiller. Olieudskiller er placeret i nærheden af overdækning. Målebrønd/gennemløbsbrønd af beton er placeret herefter. Det eksisterende sandfang fra før olieudskilleren blev skiftet og anvendes stadig.

I udskilleren er monteret og skal igangsættes et alarmanlæg Set-2000 Hi Level /Oil, som aktiverer en alarm når udskillerens maksimale opsamlingsvolumen er fuld, eller hvis væskestanden er for høj i udskilleren.

AFFALD

Farligt affald

Der anvendes ikke og modtages ikke tilsigtet kemikalier og farligt affald på pladsen. Modtagne olierester fra skrottede olietanke samt hydraulikolie mv. opsamles i 200 l tromler på befæstet areal indendørs. Der er ifølge miljøgodkendelsen ikke tilladelse til modtagelse af køleskabe, dybfrysere m.m., som ikke forinden er tømt hos en hertil godkendt virksomhed. Det er virksomhedens pligt at sikre sig dette, inden disse modtages.

Andet affald

Virksomheden bortskaffer almindeligt erhvervsaffald via renovationsordning. Virksomheden fortsætter oprydning af blandet affald og løbende bortskaffelse af træ, jern og metaller. Virksomheden foretager mest sortering til afsætning i forår og sommerperioden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Arealet er kortlagt som V1. Virksomheden arbejder løbende på overstøbning af betonpladerne.

Opbevaring af flydende farligt affald

Opbevares indendørs på befæstede arealer.

Opbevaring af flydende råvarer

Se punktet råvarer.

Påfyldningsplads for brændstof

Ingen bemærkninger.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Hele pladsen er belagt med betonplader og støbt mellem betonrevnerne. Der foretages løbende overstøbning på betonpladerne.

Tankoversigt

Dieselolie, 4.000 liter tanken er fra 1997, placeret udendørs. Denne er ikke registreret i BBR/OIS.

Fyringsgasolie, 1.500 liter, alder ukendt, nedgravet. Tanken er registreret i BBR med førnævnte oplysninger, men er ukendt på virksomheden.

Der gøres opmærksom på, at det er ejers ansvar at berigtige oplysninger i OIS.

Jordforurening

Kan ikke besvares visuelt. Arealet er kortlagt som V1.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Jordbunker med jern og metaller sorteres fortsat, hvorefter restaffaldet køres til Glatved eller anden godkendt modtager.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk