

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 26-11-2019

Peter Hjort Jensen
Kristiansmindevej 11
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Peter Hjort Jensen, Ejer Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	27480
CVR nr.	19214575
P nr.	1003725567

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Svinebrug med en § 11 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	02-07-2008
Nyeste godkendelse/tillæg	05-12-2014
Godkendte dyreenheder	254,49

Dyreenheder (registreret)	244,75
---------------------------	--------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.000	2.800	105,77	05-12-2014	Fravæningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 32,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	650	220	103,41	05-12-2014	Antal fravænnede 29,6	Fravæningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	650	440	44,32	05-12-2014	Antal fravænnede 29,6	Fravæningsvægt 7,2
Slagtesvin	Dybstrøelse	75	20	1,00	05-12-2014	Indgangsvægt: 100,0	Afgangsvægt: 130,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 11 godkendelse
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	ingen fodervilkår

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	635,0		43,20	1.060	0	Antal fravænnede 31,4	Fravæningsvægt 6,8
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.300,0		100,74	2.894	0	Fravæningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 32,7

Årssøer HUSK 2 linier	Løbe- /drægt.st., Dybstr+spalte	585,0		92,87	1.269	666	Antal fra- vænnede 31,4	Fravæn- ningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe- /drægt.st., Dybstrøelse	50,0		7,94	0	151	Antal fra- vænnede 31,4	Fravæn- ningsvægt 6,8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Det registrerede dyrhold er inden for rammerne af det godkendte dyrehold

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	375	400		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	22-03-2019	360	1.630	Flydelag	<100 m til vandløb
Gyllebeholder	01-01-2005	27-06-2013	650	2.800	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Møddingspladsen benyttes til dybstrøelse der benyttes kun en mindre del af pladsen. Der er et par revner i den nordlige sideafgrænsning af møddingspladsen, men så længe der ikke opbevares møg eller møddingssaft på en måde hvor der ikke er risiko for afløb af møddingssaft gennem revnerne, så vurderer Norddjurs kommune ikke at der er nogen risiko ved revnerne.
Gyllebeholder	der er 2 gyllebeholdere på bedriften den ældste gyllebeholder er med 5 års kontrol interval pga kort afstand til vandløb
Opsamlingsbeholder	Møddingssaften løber til gyllebeholder
Dybstrøelse	Dybstrøelse opbevares overdækket på møddingsplads
Læsseplads med afløb	der benyttes gyllevogn med læssekran
Dykket indløb på gyllebeholder	ok
Flydelag på gyllebeholder	Flydelaget på den nye beholder er ikke tilfredsstillende, men da det ikke er så længen siden gyllen blev flyttet, og da flytningen er beskrevet i logbogen, medfører det ikke nogle konsekvenser. Dog blev det aftalt at flydelaget hurtigst muligt skal forbedres med tilsætning af ekstra halm.
Logbog til gyllebeholder	ok
Beholderkontrol	ok
Krav om alarm og barriere	Der er krav om alarm på den gamle gyllebeholder, alarmeren var påmonteret beholderen.
Opbevaringskapacitet	For det meste tilstrækkeligt, ellers mulighed for leje

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	kanyler mm. afhentes efter behov af Marios Pedersen
Andet affald	containere fra Reno Djurs
Opbevaring af døde dyr	ved den gamle gyllebeholder
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	ingen markdrift

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	neporex i dybstrøelse. rovfluer i gylle

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening på ejendommen	ingen kendt
Zink	Afsætter alt gylle

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 05-12-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	5	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		5,00		
Samlet score				
3,80				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljøsagsbehandler

Tel: 89594016
E-mail: jasr@norddjurs.dk