



Circle K Måløv
Måløv Hovedgade 3
2760 Måløv

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 9. november 2020

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-6-20

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 23. oktober 2020

Virksomhedens navn	Circle K Måløv
Virksomhedens adresse	Måløv Hovedgade 3, 2760 Måløv
CVR nummer	28142412
Matrikel	12 BL, Måløv By, Måløv
Telefonnummer	4497 5975/4044 3609
Virksomhedstype	Autoværksteder/Servicestationer Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Hans Bonde Christoffersen, Circle K hovedkontor, Heidi Bay og Lill Dueholm, C-BEM, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Måløv Hovedgade 3, 2760 Måløv



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i 2016. Ved tilsynet udført 23. oktober 2020 blev det aftalt at Circle K snarest vil sikre at belægningen ved stander 5/6 bliver tætnet (jf. § 12, stk. 7 i BEK nr. 1254 af 23/11/2019 ("benzintankstationsbekendtgørelsen")). Circle K planlægger generelt en udskiftning af belægningerne på denne station; herunder også påfyldningspladsens belægning. Vi afventer en tidsplan.

Generelt vedrørende Circle K, Måløv

Aktiviteter

Der foregår brændstofsalg, udføres bilvask i vaskehal og drives detailhandel incl. udlejning af trailere. Der er i alt 7 beskæftiget på stationen.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenede på vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor, angivet med **rødt**.

Der har i en årrække foregået afværge af jord- og grundvandsforureningen på stationen. Efter aftale med Circle K får vi fremsendt den seneste monitoringsrapport snarest.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Spildevand

Virksomheden producerer primært processpildevand fra vaskehallen og fra evt. spild ved påfyldnings- og/eller salgsplads. Der er meddelt spildevandstilladelse den 12. april 2006.

Ved tilsynet blev afløbstegninger for tankstationen gennemgået. Det er uafklaret om afløbet fra standerpladserne er koblet på olieudskilleren. Hans Bonde Christoffersen fra Cirkel K følger op på, hvordan de faktiske forhold på stationen er.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Belægning

Stationsområdet er asfalteret oven på de gamle SF-sten. Ved tankstandere og påfyldningspladsen er udlagt en epoxybelægning oven på asfalten. Belægningen ved tankstander 5/6 var i meget dårlig stand med lunke omkring prøvetagningsbrønd, hvorved der kan være risiko for nedsivning til grundvandet ved prøvetagning. Ved påfyldningspladsen er asfalt og epoxybelægning opskåret. Ved tankstander 1/2 slipper epoxybelægningen. Tankstander 7/8 er nedlagt og ved tankstander 3/4 så det fint ud.

Cirkel K planlægger en udskiftning af belægningerne for at leve op til kravene i benzinstationsbekendtgørelsen. Det er aftalt, at Cirkel K vender tilbage med hvornår udskiftningen af belægningen kommer til at ske.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i fraktionerne brændbar, pap og farligt affald (olieudskilleraffald).

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-10-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 3./4. kvartal 2024.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm