

Center Natur og Miljø

CIRCLE K DANMARK A/S
Industriparken 2
9610 Nørager

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.20.02-K08-10185-09
Ref.: Thorbjørn Bach Hansen
Telefon: 99887652

Dato: 31-10-2023

Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2023 til offentliggørelse

Virksomhedsnavn/ejer	CIRCLE K DANMARK A/S
Adresse	Industriparken 2
Dato for tilsyn	28.08.2023
Virksomhedstype	Q01
CVR	28142412

Tilsynet var et basistilsyn med virksomhedens miljøforhold.

På tilsynet blev der kigget på virksomhedens:

- Produktion/aktivitet
- Olie- og kemikalieoplag m.v.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har udtaget jordprøver for at undersøge om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Der er ikke meddelt virksomheden indskærpelser, påbud eller forbud i forbindelse med tilsynet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.