



J. O. Dahlmann I/S
Vinkelvej 4
6823 Ansager

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed J.O. Dahlmann I/S (Ansager
Vognmandsforretning)

22-09-2023

Adresse Vinkelvej 4, 6823 Ansager

AMOT
Direkte tlf.: 7994 7559

CVR nr. 30866487

Dato for tilsyn Den 19.09.2023

Sagsnr.: GEO-2023-00642

**Fra virksomheden
deltog** Jens Ove Dahlmann

Tilsynet udført af Anne Marie Thomsen

**Bemærkninger/opføl-
ning til tilsynet**

Sæbe

Vil fremadrettet blive opbevaret sammen med andre kemikalier på areal med opkant, så der ikke er risiko for spild til kloak (olie- og benzinudskiller).

Gearolie

Tromlen med gearolie (flydende var placeret ved porten. Denne flyttes længere ind i bygningen, hvorved risikoen for spild ud gennem porten minimeres.

Olietanke

Tankene fra 1987 er forældede og skal sløjfes hurtigst muligt.

Sløjfnings-skema kan findes her:

<https://vardekommune.dk/borger/bolig-og-byggeri/min-bolig/olietanke/>

Hvis bordtanken skal blive på virksomheden, så skal den tømmes, bundsuges og afblændes, hvilket vil sige, at påfyldningsrør skal fjernes og tanken skal plomberes.

Tanken må forblive på ejendommen, så længe den er registreret i BBR. Alternativt skal den skrottes eller ændres, så det ikke længere er en olietank, eksempelvis hvis der skæres hul i tanken, så der kan opbevares ting i/under bordet.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



I det tilfælde er tanken skrot og skal sløjfes som skrot.

Side 2 / 3

I skal kontakte Varde Kommune i forhold til sløjfning af tanken på 2500 liter, anlægsnr. 5 i BBR, som formentligt har været anvendt til spildolie.

Se yderligere beskrivelse i stamkortet.

Tromlen til spildolie i smøregrav

Tromlen så ud til at være forholdsvis tærret og skal derfor udskiftes, hvis virksomheden stadigvæk ønsker at opbevare spildolie.

Oliefilter

Virksomheden udskifter ikke længere selv oliefiltere på lastbilerne og de kasserede oliefiltere har derfor været opbevaret på virksomheden i noget tid.

Oliefilterene skal bortskaffes til godkendt modtager.

Belægning på vaskeplads

Belægningen på den udendørs vaskeplads bør udbedres.

Type af virksomhed	H51
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Ikke relevant
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).
Risikoscore	2,80
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal



Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5 timer.

Side 3 / 3

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Miljøsagsbehandler

E amot@varde.dk