



Interfiller A/S

Lyngvej 28

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Interfiller A/S, Lyngvej 28, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Interfiller A/S
Virksomhedens adresse	Lyngvej 28, 4600 Køge
CVR nummer	46440617
Virksomhedstype	Anden fremst./oplæg af uorg. eller org. produkter.
Dato for tilsynet	08.11.2017
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn
Håndhævelser ifm. tilsynet	
	Ingen

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Der føres driftsjournal over tankeftersyn og udtømning af regnvand, samt over forbrug af råvarer og aflevering af affald. OK