

Haltruplund Dambrug
Varde Landevej 41
6800 Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947468

Tilsynsrapport for miljøtilsynet d. 17. december 2020.

Virksomhed:	Haltruplund dambrug
Adresse:	Varde Landevej 41, Nordenskov
Dato for tilsyn:	17. december 2020
Formål med tilsyn:	Lovpligtigt "samlet tilsyn"
Tilsyn udført af:	René Mathiasen

04-02-2021

René Mathiasen
Direkte tlf.: 79947468

Bemærkning til tilsynet

Journalnr.: 7134/21
Sagsnr.: 21/703

Varde Kommune indskærper, at bundfældningsbassinet oprensnes således, at der kan ske bundfældning af slam i bundfældningsbassinet, inden vandet ledes tilbage i Holme Å.

Varde Kommune indskærper, at afgitringen reetableres i udløbet, så åbningerne i gitteret er mindre end 10 mm.

Begge indskærpelser skal være efterkommet senest 1. maj 2021.

Generelt

Haltruplund Dambrug er omfattet af listepunkt I 202 (*Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiske-produktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet*) i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Virksomheden har i 2017 ansøgt om miljøgodkendelse, og arbejdet med miljøgodkendelserne er igangsat.

Dambruget er ejet af Haltruplund ApS og drives til dagligt af Boe Rasmussen.

Indretning og drift

Der er ikke foretaget ændringer i indretning og drift i løbet af det sidste år.

Ved tilsynet var bundfældningsbassinet nærmest ikke-eksisterende. Vandet løb direkte igennem bundfældningsbassinet i en smal kanal, og resten af bundfældningsbassinet var helt groet til. Bundfældningsbassinet virker derfor ikke som et bundfældningsbassin.

Varde Kommune indskærper, at bundfældningsbassinet oprensnes således, at der kan ske bundfældning af slam i bundfældningsbassinet, inden vandet ledes tilbage i Holme Å.

I udløbet var afgitringen defekt.

Varde Kommune indskærper, at afgitringen reetableres i udløbet, så åbningerne i gitteret er mindre end 10 mm.

Begge indskærpelser skal være efterkommet senest 1. maj 2021.

Øvrige bemærkninger

Der er lagt 2 analyser i PULS for 2020. Udledningsgrænseværdierne er gennemsnitligt overholdt.

DVFI-prøverne udtaget i foråret 2020 viste markante tegn på belastning fra Haltruplund Dambrug. Det påvirker bedømmelsen i DVFI, så der nedstrøms er en DVFI på 5, mod 7 opstrøms.

Dambrug	Vandløb	Station	Placering	DVFI - 2020	DVFI – 2019	Bemærkning	
						Belastning	
Haltruplund Dambrug	Holme Å	0004-14500	OS	7	6		
		0004-13360	NS	5	6	Markant belastning	

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen² skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2021. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen.

Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Hvis tilsynsrapporten giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

René Mathiasen
Fagkoordinator

Lovhenvisninger

1: Bekendtgørelse nr. 486 af den 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.

2: Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.