

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Tylvadvej 6, 6900 Skjern
CVR:	27841376
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 31-08-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er sprunget et kabel/wire på gyllebeholder ved Tylvadvej 14A. Kablet/wiren skal repareres inden tanken anvendes igen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 26-10-2018
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16b miljøtilladelse fra 2018 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ændring af dyrehold foretages i eksisterende stalde. <p>Ny gyllebeholder på 3.000 m³ gyllebeholder er ikke etableret. Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt (09-03-2018). Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del, der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter - Dybstrøelsesareal - Spaltegulvbokse (bygning ved ensilagesiloer).
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u> I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Dybstrøelse	Ja	380	Alle kvæg	Dybstrøelse	31-08-2023
1	Sengestald	Ja	1.768	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	31-08-2023

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. - Ikke opmålt ved tilsynet.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 28-08-2023:</u> Kviehotel: 38 handyr og 180 kvier. <u>Ifølge kvægdatabasen, 01-08-2022 til 31-07-2023:</u> - 14 kvier (4,1-6 mdr.), 162 kvier (6 mdr.-kælvning), 59 slagtekalve (200-236 kg.), og 157 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	4 ensilagesiloer: - Murafrænsning mod øst. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllekanal i stald.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilage/møddingsplads: Vær opmærksom på, at hvis pladsen skal anvendes til ensilage/dybstrøelse, er der krav om enten murafrænsning eller 2 m. fri randbelægning med fald mod afløb.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	03-01-1986	50	100	0	
Ensilageplansilo	05-07-1995	1.350	4.050	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	01-11-2018	10	512	2.050	Flydelag Beholder kontrolleret 01-11-2018
Gyllebeholder	01-01-1989	01-11-2018	10	195	782	Flydelag Tylvadvej 14A. Beholder kontrolleret 01-11-2018
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1986			0	7	
Gyllekanaler	01-01-1979			0	750	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til Ganer Å er større end 100 meter.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.050 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018 med bemærkning: Fuger eftergås ved tom tank og udbedres. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ifølge ejer er fuger eftergået/udbedret. - Dykket indløb: Indløb i siden. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 782 m ³ . ved Tylvadvej 14A Beholderkontrol sidst udført i 2018. Ved tilsynet er der sprunget et kabel på gyllebeholderen. Kablet skal repareres inden tanken anvendes igen. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m ³ ved Ø Finderupvej 1A er ikke etableret.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 616 m ³ ved Skårupvej 4 er taget ud af drift.

Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 600 m ³ ved Åglimt 1 Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	<u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Gylle på græsmarker er forsuret gylle fra Bøllingvej 9. Gylle udbringes med slæbesko (Bomech). <u>Vurdering:</u> Ejer skal kunne dokumentere, at alt gylle, der ikke nedfældes i græsmarker, er forsuret gylle fra Bøllingvej 9.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Åglimt 1		
Afgive til opbevaring	Tylvadvej 14A		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
		Tank		1900	Diesel	800	Indendørs		

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1988 er taget ud af drift.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Slumstrupvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på Slumstrupvej 4.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 93.548 (ved Tylvadvej 14) og 93.665): 111.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. <u>Tylvadvej 10A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 93.365 og 93.366): 53.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Ifølge ejer anvendes borerne ikke. Arealet vandes fra anden boring.

	<ul style="list-style-type: none"> - Boring med DGU nr. 93.366 er muligvis i brønd i læhegn langs med Tylvadvej. - Boring med DGU nr. 93.365 er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen. Ensilagesiloer kan evt. anvendes: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-08-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.