

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 11.08.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Rockwool Affaldsdepot på Vranderupvej 31, 6000 Kolding.

Tilsynet var et Basistilsyn.

Tilsynet er udført af Christian D. Jacobsen.

Fra virksomheden deltog: Marie Ammitzbøll

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden er efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K208 Deponeringsanlæg for inert ikke-farligt affald.

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

### Stamdata for virksomhed

Betalersadresse	Redux, Bronzevej 3, 6000 Kolding		
Tlf. / mobil			
e-mail			
CVR- / P-nummer	29189897 /		
Godkendelsesdato §33	28.03.2000 med senere ændringer		
Spildevandstilladelse			
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Grundvandsindvindingsområde			
Vandløb / recipient			

### Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generel - Udenoms areal	Området ser fint ud og når afdækningen er færdig, kan det bruges til rekreative formål.
Generel - Generelle bemærkninger	Afdækningen er nu næsten færdig. Der er tilkørt ca. 3500 m <sup>3</sup> jord der er lagt på skråningerne, så hældningen bliver mindre stejl og affaldet dækkes forsvarligt til. Det forventes, at der tilføres yderligere jord til afdækning på toppen, i størrelsen 1000 - 2000 m <sup>3</sup> .

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløb og overfladevand	Den gamle brønd på toppen skal afblændes. Det er uklart hvad formål den har haft, men brønde der ikke er i brug skal sløjfes. Den har ikke noget DGU nr. Placeringen er på koordinat X: 526152 Y: 6149066.