

Jerup Auto
Skagensvej 458A
9981 Jerup
Att.: Ivan Lajos

Via mail: info@jerupauto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

7. juli 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Jerup Auto v/ Ivan Lajos beliggende Skagensvej 458A, 9981 Jerup

Sagsnummer: GEO-2016-02083
Dokumentnummer: 6777463

Frederikshavn Kommune har den 07.07.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Ivan Lajos og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	75335070	CVR nr.	30477871
Fax		P. nr.	1013373228

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, som udfører service og reparation af biler. Der forekommer ingen undervognsbehandling eller autolakering.</p> <p>Værkstedet sælger og reparerer ligeledes havemaskiner (plæneklipper, plænetraktor, buskryder, mm.).</p> <p>Arbejdsfordelingen i efteråret er ca. 60 % havemaskiner og 40 % biler og i sommeren er fordelingen ca. 80 % havemaskiner og 20 % biler.</p> <p>Værkstedet er åbent ml. kl. 7.30 og 16.00</p> <p>Antal ansatte: 1 (ejer selv)</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. Autobekendtgørelsens § 14 skal værkstedet kunne redegøre for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.</p> <p>Ved sidste tilsyn i 2016 blev ejer gjort opmærksom på, at ovenstående dokumentation skal foreligge.</p> <p>Status: virksomheden har ikke afleveret affald i 2020 pga. corona pandemien, og er indforstået med, at ejer skal huske en kvittering fra genbrugspladsen. Ejer oplyser desuden sin frustration over, at personalet på genbrugspladsen ofte er uforstående over for, at de skal levere en kvittering.</p> <p>Frederikshavn Kommunes affaldsteam har efterfølgende oplyst, at virksomheden selv skal udfylde blanketten (findes her: https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser), som skal medbringes til genbrugspladsen - personalet kan herefter underskrive blanketten og virksomheden har sin dokumentation for aflevering.</p> <p>Virksomheden har i 2022 indgået en aftale med Marius Pedersen om at hente alt virksomhedens farlige affald.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke, at give anledning til forurening af jord eller grundvand. Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
----------------	---

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Virksomheden har udsug til udstødningsgasser. Der er ingen filtre og alarm på afkastene.</p> <p>Afkast er ført ca. 1 meter over tagryg.</p> <p>Virksomheden foretager kun svejsning i et meget begrænset omfang. Svejseopgaver sendes ud af huset.</p> <p>Antal afkast: 2 stk. (begge fra udstødningsgas).</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte.</p> <p>Virksomhedens kompressor placeret i lydisoleret skur.</p> <p>Virksomhedens drift vurderes ikke, at give anledning til støjgener. Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har modtaget klager over støj.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Spildevand (gulvvaskevand, sne, regn, mv.) fra aktiviteterne i den østligste del af værkstedet afledes til off. kloak. Der er ikke afløb i de andre bygninger.</p> <p>Spildevandet passerer olieudskillere.</p>

Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Lokaliteten har to olieudskillere. Den ene er i brug og placeret ude i gården - den tager spildevand fra den østligste del af værkstedet. Den anden udskiller er af ældre dato og ikke længere i brug, da den er etableret ifbm. det gamle tankanlæg (nedlagt for ca. 20 år siden) - den er placeret ude mod Skagensvej.</p> <p>Begge olieudskillere tømmes automatisk af Stæten. Sidste tømning var den 5. oktober 2022.</p> <p>Virksomheden spurgte, om de kunne undlade at tømme olieudskilleren, som ikke længere er i brug, da tankanlægget er nedlagt (alarm på udskilleren er også</p>

	afmonteret). Der er krav om, at olieudskiller skal være tilmeldt en tømningsordning. Alternativt kan ejer vælge at få en aut. kloakmester til at afblænde udskilleren. Virksomheden undersøge prisen for afblænding af udskilleren.
--	---

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på lokaliteten. Virksomheden er opvarmet med pillefyr og naturgas.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser: Marius Pedersen -Kølvæske, bremsevæske: Marius Pedersen -Spildolie: Marius Pedersen -Batterier/akkumulatorer: Returordning med Au2parts <p>Såfremt virksomheden selv afleverer farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have kvittering for afleveringen, da virksomheden skal kunne dokumentere hvor og hvor meget affald der afhændes. Blanketten udfyldes af virksomheden hjemmefra (findes her: https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser) og medbringes til genbrugspladsen - personalet kan herefter underskrive blanketten og virksomheden har sin dokumentation for aflevering.</p> <p>Det farlige affald opbevares i beholdere på spildbakke. Oliefiltre opbevares i en kasse over en spildbakke. Se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dagrenovation: Peter Sørig Dæk: Marius Pedersen Metalskrot: begrænset mængde - virksomheden afleverer selv til Stena

Pap og papir: begrænset mængde - virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen

Kattegrus med oliespild: Yderst begrænset mængde - Marius Pedersen

Autoruder og plastkofangere: Ingen

Metal opbevares i stålbeholder, som er placeret inde - beholderen tømmes over i en 200 L udendørs tromle (som står under tag), når stålbeholderen er fyldt. Se nedenfor:

