



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

SAWO A/S
Ellehammersvej 2
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	21.11.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2

Telefon	40740333	Hjemme- side	www.sawo.dk
E-mail	JPL@sawo.dk	CVR nr.	57008113
Fax		P. nr.	1023918117

Matrikler
3540 Haderslev

Acadre sagsnr.:	19/39734
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017. - Omfattet af A 53, Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Tommy Ditlevsen og Karsten Tingleff. Kontaktpersonen på virksomheden er stadig Jørgen Platz.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er en karosserifabrik der primært opbygger karosserier til lastvogne og påhængsvogne. Virksomheden har siden sidste tilsyn udvidet med en tilbygning på 395 m ² . Virksomheden kommer dermed op på et produktionsareal på cirka 1.200 m ² , hvilket gør at virksomheden skal anmelde sig jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Mandag til torsdag arbejdes der fra kl. 7.00 til 15.45, fredage sluttet arbejdsdagen kl. 15.00. Der arbejdes som udgangspunkt ikke i weekenderne.
Antal ansatte	Der beskæftiges 14 mand i produktionen.
Ressourcer	Ejendommen opvarmes ved hjælp af naturgasfyring. Der er separate gasfyr i de 2 afdelinger.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden bruger CTS A/S til at vedligeholde og servicere ventilationsanlæg. Virksomheden har nogle miljømapper hvori dokumentation for diverse serviceaftaler og affaldsbortskaffelser forefindes. Mere af dette forventes at blive elektronisk fremadrettet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Spraydåser med maling og smørremiddel opbevares på lageret i en skab. Brugt og nyt hydraulikolie opbevares i 200 liters tromler på lageret. Der forefindes 4 tromler. Der er ingen afløb på lageret.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der fremkommer førts og fremmest udstødningsgas, svejserøg og slibestøv fra metalafdelingen. Der er separate ventilationsanlæg med punktudsugninger for såvel svejserøg, slibestøv og udstødningsgasser. Anlæggene er tilsluttet filter og cyklon, og afkastet føres over taget på bygningen. Der er også anlæg for rumventilation og svejserøg i træafdelingen. Der foregår dog minimal svejsning i træafdelingen, da denne afdeling hovedsagelig bruges som lager. Vedligehold, filterskift og service af ventilationsanlæggene foretages af CTS A/S, som senest var på virksomheden i juni måned i 2018. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at de ville kontakte dem mhp. at få dem ud igen, da det er over 1 år siden sidste kontrol.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der findes 2 kompressorer på virksomheden. En står på lageret i metalafdelingen og en står på lageret i træafdelingen. Begge rum er lukkede rum. Det vurderes, at der ikke fremkommer væsentlig ekstern støj fra virksomheden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke gulvafløb i nogen af produktionslokalerne. Der fremkommer ikke processvand fra virksomheden. Foran træafdelingen findes en vaskeplads. Vaskepladsen bruges sjældent, da det mest er nye karosserier der laves. Vandet fra vaskepladsen ledes til sandfang og olieudskillere.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er indgået aftale med Haderslev Slamsuger Service om kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller en gang om året. Der blev sidst tømt og renset d. 14. august 2018.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
01	Olie	3.500	1985	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Den overjordiske olietank på 3.500 liter, der tidligere stod bagved træafdelingen er blevet fjernet siden sidste tilsyn. Der forefindes ikke længere olietanke på virksomheden.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Virksomheden har ordninger for følgende affaldsfraktioner: Marius Pedersen: - Pap, står i minicontainer foran træafdelingen. - Træaffald, stor åben container foran træafdelingen. - Småt brændbart, lukket container. I småt brændbart containeren var der også pap og blød plastik. Disse fraktioner skal sorteres til genanvendelse. - Plastfolie, opbevares indendørs i sække. H.J. Hansen: - Aluminiumsaffald, opbevares i lille åben container foran træafdelingen. - Urent jernaffald, opbevares i stor åben container foran træafdelingen. - Rent jernaffald, opbevares i mindre åben container foran træafdelingen. Virksomheden kunne fremvise dokumentation for bortskaffelse af ovenstående affaldsfraktioner. Virksomheden havde en del EURO paller stående. Disse hentes af hovedafdelingen i SAWO når der er nok til et vognlæs. Herfra sendes de ud til leverandører, således at de fortsat kan anvendes. Kommunen henstiller til, at containeren med urent jernaffald skal beskyttes mod vejrlig.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Brugt hydraulikolie afhentes af AVISTA OIL. Der kunne fremvises dokumentation for afhentes af hydraulikolie d. 23. maj 2018. På værkstedet var der beholdere til brugte hydraulikslanger, oliefiltre og spraydåser. Disse afhentes af Marius Pedersen, og der blev fremvist dokumentation for seneste afhentning af oliefiltre og spraydåser i april måned 2019.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har kortlagt dele af grunden på vidensniveau V2, hvilket betyder at der er konstateret en jordforurening på matriklen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen henstiller til, at containeren med urent jernaffald skal beskyttes mod vejrlig.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen kommentarer til de miljømæssige forhold på virksomheden, udover at det henstilles at containeren med urent jernaffald skal beskyttes mod vejrlig.