

Miljøtilsynsrapport 2019

| | |
|--|---|
| Virksomhed | Circle K Danmark A/S Landevejen 51 4060 Kirke Såby |
| Virksomhedstype | Tankstationer |
| CVR. Nr. / P. Nr. | 28142412 / 1021479108 |
| Dato for tilsyn | 4. december 2019 |
| Baggrund for tilsynet | Kampagnetilsyn - Virksomheder |
| Tilsynet omfattede | Hele virksomheden |
| Jordforurening | Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelse til virksomheden? | Ingen |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Ingen |

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Lejre Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.