



Rapport for miljøtilsyn hos P.E.Transmission v/P E Christensen, Tylstrupvej 8, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.10.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98141722	CVR nr.	27298516
E-mail	petrans@outlook.dk	P. nr.	1001611446

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	15.01.1982
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-10-2021	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev det konstateret, at der var flere beholdere med flydende kemikalier/affald som var placeret på gulvet i værkstedet. På den baggrund blev det aftalt, at beholderne anbringes på en spildbakke, så evt. spild på gulvet kan undgås.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der repareres automatiske gearkasser samt sekundært almindelig autoreparation. Aktiviteterne er reduceret siden forrige tilsyn i 2015.				
Værkstedet anvendes stort set kun til hobby.				
Virksomheden flyttede til den nye lokalitet i 2017.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7.30-14.30		
	Miljøledelse			

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er en rensebar, som anvendes i meget begrænset omfang ifm. reparation af gearkasser.
Luft, afkast	Der er ingen afkast fra virksomheden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en kompressor placeret indendørs ved værkstedet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Blot sanitært spildevand og spildevand fra gulvvask.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen benzin/olieudskiller på virksomheden.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	I en reol var der flere plastdunke med flydende kemikalier. Derudover var der flere beholdere med kemikalier, som var placeret på gulvet i værkstedet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart					Udendørs container	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Blyakkumulatorer					Indendørs	DanBrit	DanBrit	
Oliefiltre					Indendørs	ABAS	ABAS	
Spildolie (motor, gear.)					Indendørs Tromle	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spildolie opbevares i en tromle.
Affald, opbevaring	Al affald opbevares indendørs. Der har ikke været en større mængde affaldsproduktion, som følge af virksomhedens begrænset aktivitetsniveau.
Affald, bortskaffelse	Avista Oil bortskaffer spildolie - sidste gang afhentet i 2019. ABAS afhenter oliefiltre, bremsevaskevand. DanBrit modtager batterier. NDI får gl. dæk.
Farligt affald, belægninger	I respektive beholdere placeret på gulvet i værkstedet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke konstateret jordforurening på de arealer, som var omfattet af tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Ifølge kommuneplanen er virksomheden lokaliseret i område 5.7 H1, som er udlagt til "let erhvervsområde".
Jordforurening	Efter jordforureningsloven er virksomheden beliggende i et område med krav om analyser.
Bæredygtighed*	Med baggrund i virksomhedens fremtidsplaner samt aktivitetsniveau talte vi ikke om bæredygtighed under tilsynet.