

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	23.02.2018
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	37888575
<b>P-nummer</b>	1021614242
<b>Virksomhed</b>	Autoteknik viby
<b>Adresse</b>	Engtoften 16 H
<b>Postnummer og by</b>	8260 Viby J.
<b>Telefon</b>	
<b>Mobil</b>	23354714
<b>e-mail</b>	info@autoteknikviby.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Opstartsdato</b>	15.08.2016
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Janarthan selvarajah
<b>Aarhus Kommune</b>	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen)

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Første tilsyn på virksomheden, Ejer har overtaget fra en tidligere autoværksted.
Egenkontrol	Virksomheden gemmer kvitteringer fra diverse firmaer der afhenter affald m. m.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Autoværksted. 3 stk. lifte 1 stk. kompressor (fælles med de to naboværksteder) 1 stk. dækmaskiner 1 stk. afbalanceringsmaskiner 1 stk. svejseapparater Diverse håndværktøj
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 2 personer.

## Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 120515BL, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Op mod ejendommens bagside ligger et boligområde.
-------------	--

## Driftstid

Hverdage	kl. Dagtimerne
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer står opbevaret som forskrifterne siger på spildbakker etc.

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er 20 - 100 meter. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område (bolig o.l.), skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt. Stærkt støjende aktivitet er støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med højtryksredskaber (ikke vaskeanlæg).
Væsentlige støjklender	Virksomhedens væsentligste støjklender er Kompressor (fælles med ejendommens to øvrige autoværksteder) står i støjdamper skur. Ventilationsanlæg Vinkelsliber Luftværktøj  Porten holdes lukket under støjende aktiviteter med vinkelsliber m.m.
Vurdering af støj	Virksomheden er opmærksom på at holde døre og porte lukkede under støjende aktivitet.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Udstødningsgas + svejserøg Filter: Ja Afkast: Mindst 1 meter over tag Udsugningen er etableret.  Udsugningsforholdene vurderes at være tilfredsstillende.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med oliefyr. Der er ikke tilknyttet olietank. Fyret påfyldes med dunk.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Nej.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Nej.

## SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Spildevand afledes til følgende renseanlæg: VIBY Renseanlægget afleder til følgende recipient: Døde Å Fælleskloakeret eller separat kloakeret: Fælleskloakeret Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af: Ingen  Der foretages ingen aktiviteter, som medfører processpildevand på virksomheden.  Gulvafløb på værkstedet er afproppede i afløbene, således at de udelukkende fungerer som opsamlingsmagasin.

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olieudskillere.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ingen sandfang.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Affald: Oliefiltere. Opbevaring: Eget emballage. Transportør: Marius Pedersen. Modtager: Marius Pedersen.</p> <p>Affald: Spildolie + bremsevæske. Opbevaring: Dobbeltvægget spildolietank (800 l)+ tønde til bremsevæske. Transportør: Fortum. Modtager: Fortum.</p> <p>Affald: Olieholdigt fast affald. Opbevaring: Affalds container. Transportør: Marius Pedersen. Modtager: Marius Pedersen.</p> <p>Affald: Kølervæske. Opbevaring: Eget emballage Tønde. Transportør: Fortum. Modtager: Fortum.</p> <p>Affald: Bremsevæske. Opbevaring: Eget emballage. Transportør: Fortum. Modtager: Fortum.</p> <p>Affald: Blyakkumulatorer. Opbevaring: Kasse med låg. Transportør: Tilbage til leverandør FTZ. Modtager: FTZ.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Affald: Batterier. Opbevaring: Egnede emballage. Transportør: FTZ Modtager: FTZ</p> <p>Affald: Lysstofrør. Opbevaring: Egnede emballage. Transportør: Kører selv, Sjældent. Modtager: Genbrugsstationen.</p> <p>Affald: Spraydåser. Opbevaring: Egnede emballage. Transportør: Kører selv. Modtager: Genbrugsstationen.</p>
Øvrigt affald	<p>Affald: Dagrenovation (uhygienisk) + Brændbart affald Opbevaring: - Transportør: Ordning for brændbart affald Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg.</p> <p>Affald: Jern Opbevaring: Åben container Transportør: Jysk Skrot (fælles med de to naboværksteder) Modtager: Genbrug</p> <p>Affald: Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Opbevaring: Åben container Transportør: Jysk Skrot Modtager: Genbrug</p> <p>Affald: Autoruder Opbevaring: Åben container Transportør: Jysk Skrot (fælles med de to naboværksteder) Modtager: Genbrug</p> <p>Affald: Dæk Opbevaring: Løst Transportør: Helstrup Dæk (fælles med de to naboværksteder) Modtager: Genbrug</p> <p>Det vurderes, at virksomhedens affaldshåndtering ser fornuftig ud og at der sorteres i de krævede fraktioner.</p>

### Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank til spildolie på ca. 800 l. Nyere tank. Står i hallen. Dobbeltvægget aluminium.
Rørføringer til olietanke	Ingen underjordiske rørføringer.

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald opbevares indendørs på værkstedet, hvor der ikke er afløb til kloak. Eksisterende afløb er afproppede, således at de kun fungerer som opsamling. Virksomhedens spildolietank er dobbeltvægget og dermed sikret ekstra mod spild.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares indendørs på værkstedet, hvor der ikke er afløb til kloak. Eksisterende afløb er afproppede, således at de kun fungerer som opsamling.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen.
Belægninger	Gulve og belægninger ser fine ud.
Jordforurening	Grunden som virksomheden ligger på er V2 kortlagt i forhold til jordforurening af regionen.

Tilsynet er udført af: Mette Noe-Nygaard Rasmussen

tlf: 89 40 45 38  
e-mail: mnr@aarhus.dk