

Center Natur og Miljø

Willem J. H. Geerlings
Skindelshøjvej 4, Mejlby
9610 Nørager

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-110-16
Ref.: Svend Appel
Telefon: 99889961
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 28-06-2016

Tilsyn i forbindelse med udsprinkling på mark, der grænser op mod Hvidkildevej 17 på ejendommen Skindelshøjvej 4, Mejlby, 9610 Nørager

Center Natur og Miljø, Rebild Kommune har den 21. juni 2016 været på tilsyn i forbindelse med henvendelse om udsprinkling af vand på mark, der grænser op mod Hvidkildevej 17. Vandet danner en sø i lavning ved skel mod Hvidkildevej 17 med døde og døende træ i læbæltet til følge.

Tilstede på tilsynet var ejer Willem J. H. Geerlings og miljømedarbejdere Jette Mikkelsen og Svend Appel, Rebild Kommune.

På tilsynet blev det konstateret, at de fire sprinklere til udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen, stod på række, hvor marken hælder mod vest (se billede 1). Derved var der ved udsprinkling af overfladevandet fra ensilagepladsen dannet en sø i lavningen ved skellet mod ejendommen Hvidkildevej 17 med døde og døende træer i læbæltet til følge.

Rebild Kommunens vurderer, at med placeringen af sprinklerne på linje med samme fald på marken bliver jorden meget hurtig vandmættet og dermed vil det udsprinklede overfladevand løbe til lavningen.

- Rebild Kommune indskærper, at det ikke er tilladt at udbringe restvand(overfladevand) på vandmættet jord, jf. § 30 stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen¹.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Indskærpelsen kan efterkommes ved ikke at udsprinkle overfladevand på vandmættet jord.

Rebild Kommune vil udføre opfølgende tilsyn med udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen.

På tilsynet blev det aftalt at;

- Udsprinkling af overfladevand sker under opsyn, så afstrømning ikke sker.
- Udsprinklingssystemet ændres.

¹ Bek nr. 1318 af 26/11/2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Du har den 23. juni telefonisk orienteret Kommunen om, at du har købt en ny sprinkler, og anlægget til udsprinkling flyttes om bag gyllebeholderen. Du oplyste, at det bliver lavet nu og at du kontakter kommunen når det er lavet, for et opfølgende tilsyn.



Billede 1: 4 sprinklingere på linje, hvor marken har fald mod lavning i vest. Der var dannet en sø i lavningen og der er døde træ i læbeplantningen.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 12. juli 2016, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen² skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

² BEK nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på **3,73** for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 99 61.

Med venlig hilsen

Svend Appel
Miljømedarbejder