

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	30.11.2021
Tilsynstype	Lukketilsyn
CVR-nummer	19865991
P-nummer	1004024319
Virksomhed	Det tidligere Skrotbil.dk ApS
Adresse	Viborgvej 792 A-D
Postnummer og by	8471 Sabro
Kontaktperson	
Branchekode	K209: Autoophugning
Biaktiviteter	
Opstartsdato	12.09.2012
Udvidelser/ændringer	Ingen oplyste
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Rep. for ejer	Hanin Akl
Aarhus Kommune	Lis Bach og Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet var et lukketilsyn på det tidligere Skrotbil.dk, for at kontrollere om der var ryddet miljømæssigt forsvarligt op efter at virksomheden var ophørt.

MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Det kunne konstateres, at der var ryddet miljømæssigt forsvarligt op efter den ophørte virksomhed. Der var enkelte bunker med affald med jernskrot og diverse brændbart materiale, men der var ikke rester af olie eller andet der kunne være til risiko for jord og grundvand.

Det blev oplyst, at de sidste rester

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Skrotbil.dk var en autogenbrugsvirksomhed, der udførte miljøbehandling af skrotbiler indendørs på Viborgvej 792 A-D. Alle aktiviteterne foregik indendørs på gulv med tæt belægning.
Produktionsareal (m ²):	1.700

Planforhold

Planforhold	Ejendommen ligger i landzone ved grænsen til Favrskov Kommune og er bebygget med erhvervsbyggeri, der siden 1960 har været anvendt til forskellige erhvervsaktiviteter. Ejendommen har direkte adgang til Viborgvej (hovedlandevejen mellem Aarhus og Viborg). Der er den 3. maj 2012 givet zonetilladelse til autogenbruget. Autogenbruget er indrettet i den mellemste af tre erhvervsbygninger (bygning C) ca. 100 m fra Viborgvej. 
-------------	--

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen nedgravede tanke på ejendommen. Der står en tom olietank til oliefyr i kontorbygningen (bygning A). Tanken bliver bortskaffet.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 7. december 2021



Lis Bach
Kemiingeniør