

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-05-2021 på ejendommen:

Tranemosevej 23
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dykket indløb på gyllebeholder er utæt, så flydelaget brydes ved pumpning.
- Ved Prindalsvej 12: Tilladelse til indvinding af grundvand er bortfaldet i 2020.
 - Kontakt Dorthe Bork vedrørende fornyelse af tilladelsen – tlf. nr. 99741144

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Det dykkede indløb til gyllebeholdere (pumperør) skal repareres**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 23 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

28-05-2021	Indskærpelse, Miljø	Dykket indløb skal repareres/tættes.
------------	---------------------	--------------------------------------

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	29-06-2010
Sidste tilladelse	15-08-2012
Tilladte dyreenheder	187,42

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 med tilhørende tillæg 1 (2012) og 2 (2014) er tidligere udnyttet. §17 Anmeldelse af "etablering af gødningsopbevaringsanlæg" fra 2019 er ikke udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.
Staldtype	Delvis spaltegulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning. Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm (15 cm), indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Enzymet fytase skal anvendes i alle foderblandinger.- Der skal anvendes fasefodring på ejendommen.

Antal stipladser - vilkår	- 450 stipladser til søer - 56 stipladser til polte. - 2.304 stipladser til smågrise.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da antallet af stipladser til søer ikke overstiger 750.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., løsdrift, delvis sp.	450	31,40	15-08-2012
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	450	71,59	15-08-2012
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	15.750	78,75	15-08-2012
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	225	5,69	15-08-2012

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	213	6,07	119,3	0,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.741	72,87	2.251,5	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt. St., delvis sp.	425	67,83	1.691,5	0,0
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	425	29,07	726,8	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 20-05-2021:</u> 480 søer, gylte og orner, 100 svin over 30 kg. og 2.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 425 søer og 14.500 smågrise om året.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 425 årssøer, 14.741 smågrise og 213 slagtesvin. - 2018/2019: 450 årssøer, 14.685 smågrise og 226 slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Herborgvej 65		800
Afgive til opbevaring		Gråtopvej 1		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2003	12-11- 2013	10	800	3.200	Flydelag Beholderkontrol udført 12-11-2013.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok, ved brug af egne gyllebeholdere og ved at afsætte gylle til Gråtopvej 1.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.200 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2013.- Dykket indløb: Utæt. Røret skal repareres eller skiftes, da flydelaget brydes ved pumpning.- Flydelag: Omrørt ved tilsynet i forbindelse med udbringning.- Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Der er ansøgt om etablering af ny gyllebeholder på 3.000 m ³ .

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier. Marker er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Vaskeplads etableret på Herborgvej 65.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003		Tank	5313	2003	Autogas olie (Diesel olie)	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2043
2000	107006	Tank		2000	Mineral ske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2030
		Tank			Mineral ske olieprodukter			Tanken er afblændet	
		Tank		1984	Mineral ske olieprodukter		Nedgraved		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordiske olietanke anvendes ikke. I forbindelse med tilsynet blev 2 stk. olietanke fra hhv. 2000 og 2003 fjernet fra BBR.

Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
-------------------	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved læhegn syd for ejendommen. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Herborgvej 65 eller køres direkte til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU-nr: 84.2129): 44.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Ved Prindalsvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU-nr: 84.1895): 36.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet i 2020. Der skal ansøges om ny tilladelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-05-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.