



Rapport for miljøtilsyn hos Arkil A/S, Høvejen 101A, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.12.2022		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98291010	CVR nr.	15070544
E-mail	tj@arkil.dk	P. nr.	1015582290

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	Ikke relevant
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-03-2023	Henstilling	Meddelt	Der skal etableres tæt belægning på vaskepladsen inden den 1. maj 2023

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
På virksomheden Høvejen 101A driver Arkil A/S en entreprenørvirksomhed med vaskeplads, værksted og oplag af forskellige materialer, som anvendes i forbindelse med deres entreprenørvirksomhed.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Miljøledelse				

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Vaskepladsen anvendes 2-3 gange ugentligt, der anvendes ikke nogen former for sæbe. Der anvendes højtryksspuler. Forbrug af vand ligger årligt på ca 240 m ³ incl. vand til kantine, toiletter, bad og vaskeplads.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden har fra Miljøstyrelsen fået en tilladelse til udledning af overfladevand fra tage og befæstede arealer via olieudskiller til en nærliggende sø. Tilladelsen er fra 28. december 1977. Derudover har virksomheden fra det tidligere Nordjyllands Amt fået tilladelse til udledning af processpildevand fra vaskepladsen til den samme sø. På spildevandsledningen fra vaskepladsen er der koblet 3 udskillere på, før spildevandet ledes til søen. Der blev ved tilsynet ikke konstateret oliefilm på søen. Søen var forholdsvis klar.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er ikke tilsluttet offentlig kloak. Der er etableret samletank fra husspildevand. Overfladevand og vaskevand fra vaskepladsen afledes via olieudskiller til søen i det nordvestlige hjørne.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Virksomheden har en udendørs vaskeplads, hvor der kun foretages vask med vand. Der anvendes højtryksspuler. Belægningen på denne plads er SF sten, hvilket der i følge deres afledningstilladelse skal være tæt belægning,

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olieudskiller og sandfang, som efterses og tømmes af S. P. Jensen. Samletanken tømmes også af S. P. Jensen

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
6n			1993	Mineral-ske olie-produk-ter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §5, nr. 13)		Nedgra-vet			
6n			1995	Auto-gasolie (Diesel-olie)		Nedgra-vet			
6n			1970	Benzin	1.800	Inden-dørs			
6n		356 55- 01	1999	Mineral-ske olie-produk-ter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §5, nr. 13)	1.500	Over ter-ræn, uden-dørs			
6n		898 27- 01	1999	Mineral-ske olie-produk-ter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §5, nr. 13)	1.500	Over ter-ræn, uden-dørs			
6n			1991	Mineral-ske olie-produk-ter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §5, nr. 13)		Nedgra-vet			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening på de arealer der var omfattet af tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Der blev ikke drøftet bæredygtighed under tilsynet. Dog blev der drøftet mere sortering af virksomhedens affald, som de var meget opmærksomme på. Arkil arbejder pt også på at kunne genanvende opgravede jord m.m i projekter, så jomfruelige materialer minimeres.
Planforhold	Virksomheden ligger i landzone og indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser OSD og indenfor det fælles indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Aalborg Vands A/S kildepladser.