



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-1665
Ref. TASME/chell
Dato: 07.07.2023

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S - Sæby
Virksomhedens adresse	Wenbovej 11, 9300 Sæby
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	06.07.2023
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn i forbindelse med driftsophør
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Claus S. Nielsen Peter Houlberg Per Søhus Larsen Gerjen Maribo Van Drogen
Øvrige deltagere	Jesper Ø. Christensen, Frederikshavn Kommune
Tilsynet udført af	Tanja Smetana Christina Ellegaard
Tilsynet omfattede	Nedlukningstilsyn efter meddelelse om driftsophør
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Der er ikke sket håndhævelse siden sidste tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn.

Gældende afgørelser

Revurderet miljøgodkendelse af 2. september 2009

Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse af 6. marts 2012

Afgørelse om sikkerhedsniveau af 23. oktober 2014

Påbud af 12. januar 2016 om gennemførelse af handlingsplan for ammoniakkøleanlæg

Efter driftsophør er ovenstående miljøgodkendelser gyldige i 3 år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78, med mindre virksomheden ønsker dem afløst.

Tilsyn med potentielle forureningskilder efter nedlukning

Ammoniakanlægget er næsten tømt. Arbejdet forventes færdigt i uge 28. Påfyldningsstudse skal afblændes, når det er helt tømt. Dokumentation sendes til MST.

CO2 tank er tømt er lejet og afhentes 9. august.

Der er ingen nedgravede olie- eller fedtudskillere.

Overjordisk tank til truckdiesel er i brug endnu, indtil ud- og oprydning på virksomheden er færdiggjort. Tanken sendes derefter til bortskaffelse. MST vil føre tilsyn med dette. Tanken er en cylindrisk ståltank i god stand, og den er opstillet i kar. Der vurderes ikke at være akut fare for forurening.

Alle tanke og siloer til biprodukter er tømt og rengjort, alle restprodukter sendt til Daka.

Indendørs fremstår produktionslokalerne rengjorte og fine. Kloakkerne er ved at blive skyllet igennem, således at der ikke står rester af fedt m.m.

Kun renseanlægsudstyr- og bygning, samt en enkelt kværn inde på slagteriet var endnu ikke rengjort. Renseanlægget er stadig i brug. DC rengør kværnen og renseanlægget, når brugen ophører og sender billedokumentation til Miljøstyrelsen.

Derefter vurderes der ikke at være nogen oplag på matriklen, der kan give anledning til lugt.

Alle kølerum er tømt og rengjort.

Rengøringsfirma har hentet det meste kemi.

Rottebekæmpelse fortsætter. Det blev diskuteret, at kloakkerne kan måske afblændes. DC følger op.

DC giver en tilbagemelding, når alle aktiviteterne er afsluttet.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 55 og Jordforureningsloven fokus på områder på virksomheden, hvor der i løbet af slagteriets drift evt. er sket jordforurening.

Rambøll udarbejder en historisk redegørelse for hele slagterigrunden på vegne af Danish Crown A/S. Den forventes færdig i august, hvorefter den fremsendes til Miljøstyrelsen sammen med et prøvetagningsprogram.

Pt. er der kun viden om en mindre uproblematisk restforurening med olierester, der ikke kan fjernes på grund af karambolage med bygningsmasse. Forureningen blev konstateret i 2008 i

forbindelse med optagning af tre store olietanke. Regionen valgte dengang ikke at V2-kortlægge. Grunden er fortsat V1-kortlagt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.