



Rapport for miljøtilsyn hos Mekaniker Ralf Knudsen, Nørrehedevej 19, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.03.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98251651	CVR nr.	26918553
E-mail	knudsen-ralf@gmail.com	P. nr.	1009590028

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-12-2019	Aftale	Efterkommet	Der skal føres journal over kontrol og udskiftning af filter ved bænksliber.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Enkeltmandsvirksomhed, hvor kun ejer er beskæftiget. Alm. autoreparation, dækskifte, olieskift og lign. Der foretages ikke bilvask, undervognsbehandling eller autolakering.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7.00-.15.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1				

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1/2					

Rumopvarmning:
Træpillefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning fra bænksliber, svejsning og udstødningsgas. Udsugningen fra bænksliber er forsynet med et filter (G4) inden luften føres sammen med luften fra de andre udsugninger. Der er kun et afkast og det er ført ca. ½ m over tagryg og er opadrettet. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der blev ført driftsjournal over tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filter på bænksliber iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14. Filteret blev skiftet den 26-01-2024. Normalt vil mindstekravet til højden på afkast være 1 m over tag og opadrettet. Da afkastet sjældent er i brug (højst ½ time/uge) og værkstedet er beliggende i landzone med næsten 100 m til nærmeste nabo, kan det accepteres, at afkastet forbliver ½ m over tag. Hvis driftstiden øges, skal afkastet føres mindst 1 m over tag og være opadrettet

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor (stempel) er placeret indendørs på loftet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand fra værkstedet. Virksomheden har en vaskestand, men vandet herfra opsamles.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke nogen udskilleranlæg på ejendommen.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der findes 3 dobbeltvæggede tanke: en til spildolie, en til kølervæske og en til vaskevand. Disse tanke er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, da det er "affalds-tanke". Tankene er placeret i en container.
Olietanke, registrering i BBR	

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer er typisk for et autoværksted.
Råvarer, opbevaring	Råvarer (og affald) der er olie- eller benzinholdige og/eller indeholder miljøfarlige stoffer skal opbevares på spildbakker, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 og 13. Opbevaring i dobbeltvæggede tanke anses for at opfylde disse krav.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er støbt gulv i værkstedet og der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald bliver opbevaret i en stor container udenfor værkstedet. Spildolien opbevares i en dobbeltvægget tank, det bliver tømt cirka 1 gang om året. Kølervæske opbevares i en dobbeltvægget tank, der bliver tømt efter behov, der kan godt gå flere år imellem.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vand fra gulvask opbevares i dobbeltvægget tank, der tømmes efter behov. Der er et begrænset antal spraydåser, der bliver sorteret for sig i en rød plastikbeholder, der efter behov bliver tømt på genbrugsstationen.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Spildolie afleveres til Avista Oil. Akkumulatorer returneres til leverandøren FTZ. Udtjente dæk afhentes af Øksendal. Virksomheden har meget lidt metalaffald. Filtre bliver kørt til Nordværk Kølervæske bliver afleveres til Avista Oil. Der går flere år imellem tanken bliver hentet. Ved tilsynet kunne virksomheden fremvise dokumentation for bortskaffelse af affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke observeret synlig forurening af jorden ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen får vand fra vandværk (Ulsted-Aalebæk).
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod ryddeligt. Gulvet var rent.
Planforhold	Landzone
Jordforurening	Der er ikke kendt eller registreret jordforurening på ejendommen.
Bæredygtighed*	Der blev ikke snakket om bæredygtighed ved tilsynet.